

Eru Vestfirðir fyrir alla?



Ljósmynd: Agúst Atlason, www.gusti.is



Skýrsla um aðgengismál útgefin af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfirðum

Efnisyfirlit

Inngangsorð

Kafli 1	Eru Reykhólar fyrir alla?	Bls 6
Kafli 2	Er Patreksfjörður fyrir alla?	Bls 16
Kafli 3	Er Tálknafjörður fyrir alla?	Bls 41
Kafli 4	Er Bíldudalur fyrir alla?	Bls 49
Kafli 5	Er Þingeyri fyrir alla?	Bls 53
Kafli 6	Er Flateyri fyrir alla?	Bls 65
Kafli 7	Er Suðureyri fyrir alla?	Bls 77
Kafli 8	Er Ísafjörður fyrir alla?	Bls 88
Kafli 9	Er Bolungarvík fyrir alla?	Bls 181
Kafli 10	Er Súðavík fyrir alla?	Bls 204
Kafli 11	Er Hólmavík fyrir alla?	Bls 212
Kafli 12	Er Drangsnæs fyrir alla?	Bls 230

Inngangsorð

Árið 2009 ákvað Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vestfjörðum að ráðast í það verkefni að kanna aðgengi fyrir fatlaða á helstu þjónustustöðum í sveitarfélögunum. Var farið í allflestar þjónustustofnanir á Vestfjörðum á tímabilinu desember 2009 til ágúst 2010 og athugað var aðgengi að þessum stöðum í grófum dráttum. Í Vesturbyggð og Tálknafirði voru það Ástþór Skúlason og Arnheiður Jónsdóttir sem tóku út aðgengið. Í Ísafjarðarsýslu, Strandasýslu og í Reykhólahreppi sá Auður Helga Ólafsdóttir um úttektina.

Gott aðgengi auðveldar þátttöku fatlaðs í samfélaginu en þröskuldar og annað slíkt sem þeir sem ekki eru fatlaðir taka vart eftir geta verið mikill þrándur í götu fatlaðs fólks. Gott aðgengi nýtist mörgum öðrum en fötluðu fólki s.s. niðurteknar í gangstéttum auðvelda mörgum hópum að komast auðveldar leiðar sinnar s.s. fólki með barnavagna.

Árið 1979 voru ný byggingarlög sett og var þar gert ráð fyrir að tekið skyldi tillit til fatlaðra og aldraðra (fólks með skerta hreyfigetu) við hönnun bygginga. Ný byggingalög voru sett árið 1997 og í kjölfarið kom byggingareglugerð árið 1998. Ekki hefur áður verið kveðið svona afdráttarlaust á um réttindi allra en í þeim segir svo um markmið bæði í byggingar og skipulagsreglugerð:
„Að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála, þannig að réttur einstaklinga og lögaðila verði ekki fyrir borð borinn, þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi.“

Árið 1993 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 22 meginreglur um jafnrétti fatlaðs fólks á við aðra þegna og á Ísland aðild að þessari samþykkt. Fimmta reglan fjallar um aðgengi og er hún svohljóðandi:
„Aðildarlöndin verða að gjöra sér ljóst að aðgengi er algjört undirstöðuatriði þess að fatlað fólk geti öðlast jafnrétti á öllum sviðum samfélansins. Með því er ekki einungis átt við hýbýli og umhverfi, heldur einnig nútímataækni á sviði fjarskipta og annarra þátta er varða upplýsingartækni og önnur samskipti.“
Eins og kemur fram í fimmtu reglunni þá er gott aðgengi heildrænt hugtak sem tekur til fjölbreyttra þátta en ekki einungis aðgengi að opinberum byggingum og að frágangur gatna og gangstétta taki tillit til þarfa fólks með mismunandi fötlun. Gott aðgengi eykur öryggi fólks og stuðlar að þátttöku sem flestra í samfélaginu.

Það er mikilvægt að þeir sem hanna og skipuleggja mannvirki séu meðvitaðir um aðgengi fyrir alla því það er ódýrara að gera hlutina rétt í upphafi en að þurfa að breyta þeim eftirá. Einnig er mjög mikilvægt að framkvæmdaraðilar hafi góða þekkingu á aðgengismálum því að stallur sem getur verið smáræði í augum gangandi manns getur verið mikil hindrun fyrir mann í hjólastól.

Í byggingareglugerð nr. 441/1998 kemur fram að huga beri að aðgengi m.t.t. fatlaðs fólks. Við verslunar og skrifstofuhúsnæði, opinberar byggingar og þjónustumiðstöðvar skal að lágmarki gera ráð fyrir að eitt bílastæði sé sérmerkt hreyfihömluðum. Þar kemur einnig fram að í byggingum þar sem almenningur hefur aðgang að skulu umferðaleiðir vera þannig gerðar að hjólastólanotendur, sjónskertir og aðrir sem eiga erfitt með að rata geti notað þær.

Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins hefur gefið út blöð þar sem settar eru fram tæknilegar lausnir er varðar ferlimál. Handbók með upplýsingum um aðgengi fyrir alla er aðgengileg á vefnum www.rabygg.is/aðgengi. Til þess að bygging henti fötluðu fólki þarf hún að uppfylla ákveðin skilyrði. Aðkoman þarf að vera góð, það þarf að vera greið leið að útidyrum, lágir eða engir þröskuldar, útihurðir sem auðvelt er að ganga um t.d. með sjálfvirkri opnun, greinilegar og leiðandi merkingar, lyfta milli hæða, sérinnréttuð snyrting svo eitthvað sé nefnt.

Þrátt fyrir lög og reglugerðir er víða pottur brotinn varðandi aðgengismál. Dæmi eru um nýjar byggingar eða nýuppgerðar byggingar sem ætlaðar eru til almenningsnota uppfylla ekki þau skilyrði að vera aðgengileg öllum. Benda má á að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur útbúið eyðublað svo kallaðan úttektarlykil sem gott er að nota til að meta aðgengi. Þennan úttektarlykil er hægt að nálgast á veraldarvefnum á heimasíðu Sambands Íslenskra Sveitarfélaga ; www.samband.is

Eins og komið hefur fram ákvað Svæðisskrifstofa Vestfjarða að gera úttekt á aðgengi fyrir fatlað á Vestfjörðum. Farið var í alla þéttbýliskjarna á Vestfjörðum og aðgengi kannað á þeim stöðum sem almenningur þarf á að halda og einnig skoðað út frá sjónarhorni ferðamannsins. Kom í ljós að ýmsu er ábótavant á þessum stöðum en mismikið þó. Sums staðar er það einungi smáatriði sem þarf að lagfæra en annars staðar vantar mjög mikið upp á. Sums staðar hafði heimsókn starfsmannanna áhrif strax og ýmis atriði voru lagfærð strax og var það mjög ánægjulegt að sjá.

Hér á eftir er listi yfir þau fyrirtæki og stofnanir sem farið var í og hvort eitthvað var athugunarvert eða ekki. Það vakti athygli hvað það voru fá fyrirtæki sem hafa óaðfinnanlegt aðgengi og hjá hve mörgum fyrirtækjum vantar lítið uppá til að vera með mjög gott aðgengi.

Að lokum þakkar Svæðisskrifstofa Vestfjarða fyrir góðar móttökur við þessa úttekt, því starfsmönnum hennar var tekið mjög vel og starfsmenn/eigendur fyrirtækjanna sem heimsótt voru mjög áhugasamir.

Ísafirði 8.desember 2010

Sóley Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfjörðum

Eru Reykhólar fyrir alla?



Ljósmynd: Agúst Atlason, www.gusti.is



Kafli 1 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfirðum um aðgengismál.

Sparisjóðurinn, Króksfjarðarnesi



Sparisjóðurinn í Króksfjarðarnesi var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Við Sparisjóðinn er góð lýsing og merkingar eru skýrar. Aðgengi að afgreiðslu er ágætt þegar inn er komið.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Hár kantur af bílaplani upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi. Engin handrið. Engin skábraut.	Skábraut samhliða tröppum. Handrið á að vera beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Mottur	Gúmmímotta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að skapast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera 90 cm.
Salerni	Salerni þröngt og engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttari hæð fyrir sitjandi.

Grettislaug, Reykhólum



Grettislaug á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Laugin var lokuð þegar við komum.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Handriði og stigi út í laug og í heita potta.

Tjaldstæði er fyrir neðan sundlaugina og þar er skúr með tveimur tröppum en engu handriði.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Gróf mól.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldar eru hærrí en 2 cm inn í húsið og einnig út að sundlaug.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Motta með grófum möskvum fyrir innan og utan aðaldyr.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.

Barmahlíð, Reykhólum



Barmahlíð á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Hurðir opnast vel. Opnun sjálfvirk með takka. Innihurðir nægilega breiðar og opnast nægilega.

Hús á tveimur hæðum en ekki lyfta enda starfsemin bara á neðri hæðinni. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við. Hægt er að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Merkt bílastæði er fyrir fatlaða. Hægt að leggja við plan og sleppa þannig mölinni en þar er merki "bifreiðastöður bannaðar". Gott aðgengi inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Kantur af bílaplani og upp á stétt. Vantar skábraut.	Yfirborð ætti að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Pröskuldar	Pröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Engin skábraut.	Forðast þær pröskuldar en ef þær eru, þá eiga þær að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Handrið	Öðru megin meðfram skábraut. Handrið endar við efri brún skábrautar.	Handrið á að vera samfelld og beggja vegna við skábraut. Þarf að ná vel upp fyrir og niður fyrir enda skábrauta. A.m.k. 4 cm kantur á að vera meðfram skábrautinni.

Hreppsskrifstofan, Reykhólum



Hreppsskrifstofan á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Vantar lýsingu við inngang. Óslétt og margbrotið aðgengi.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl.	Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og þröskuldar inni.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Brotin trappa/pallur við inngang. Vantar skábraut og handrið.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Mottur	Motta er við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.

Kirkjan, Reykhólum



Kirkjan á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Hurðir opnast vel. Vantar lýsingu við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Gróf mól.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við innganginn inn í kirkjuna og inn á baðherbergi. Vantar skábrautir.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Innihurðir eru þröngar.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt og ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Skábraut	Skábraut upp að inngangi. Vantar handrið og kant. Stutt handrið við dyr kirkju.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut. Handrið þarf að ná vel upp fyrir og niður fyrir enda skábrauta.

Grunnskólinn, Reykhólum



Grunnskólinn á Reykhólum var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Tröppur eru á milli hæða, engin lyfta. Hátt er inn í búningsklefa af gangi og engar skábrautir. Leikfimisalur er nýttur sem veislusalur. Salerni í kjallara hjá leikfimisal /veislusal er með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við. Hægt er að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Hár pallur fyrir framan inngang. Vantar skábraut. Hár kantur upp á stétt fyrir framan skóla. Vantar skábraut.	Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Pröskuldar	Pröskuldur er hærri en 2 cm við báða innganga og þröskuldar um allt inni.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Innihurðir þröngar en opnast vel. Þung, handvirk með pumpu við inngang í veislusal.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin. Skóli á tveimur hæðum.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Heilsugæslan, Reykhólum



Heilsugæslan á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt og góð lýsing. Þröngt inni og þröskuldar milli vistarvera. Rúmgott salerni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Gróf mól.	Yfirborð ætti að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngagn og inni. Vantar skábrautir.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Þröskuldur inn á salerni. Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Hólakaup verslun, Reykhólum




Hólakaup verslun á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vantar lýsingu við inngang. Skábraut er inni í versluninni vegna hæðarmunar á gólfi. Breið hurð inn á salerni en allt mjög þröngt þar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Pallur fyrir framan verslun. Vantar skábraut af bílplani og upp á pall.	Yfirborð ætti að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við innganginn í verslunina. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Þröngt, engir armar, vaskur, sápa og þurrkur frekar hátt uppi.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Gistiheimilið Álftaland, Reykhólum



Gistiheimilið Álftaland á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt. Tröppur eru upp að húsinu og stutt handriði meðfram tröppum.

Góð lýsing er við inngang. Lausir búkkar upp tröppur.

Fatlaðir þurfa flestir aðstoð við að komast inn en inni er búið að fjarlægja alla þröskulda og auðvelda fötluðum að komast um. Gistiheimilið hefur haft með gesti í hjólastól.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við innganginn. Engir þröskuldar eru inni.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Salerni	Gott aðgengi. Baðkar, ekki sturta. Einn armur. Spegill og vaskur hátt uppi.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Hótel Bjarkalundur



Hótel Bjarkalundur var heimsótt í júní og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Góð lýsing er við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við innganginn.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gúmmímotta er við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða
Tröppur/ skábraut	Tröppur og skábraut upp að inngangi. Vantar handrið meðfram og kant á skábraut.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Annað	Bretti er við dyr inn í þjónustuhús hjá tjaldstæði. Vantar handrið og skábraut.	

Er Patreksfjörður fyrir alla?



Kafli 2 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfirðum um aðgengismál.

Gistihús Erlu Patreksfirði



Gistihús Erlu á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Einungis var skoðað aðgengið utandyra þar sem engin var við þegar heimsóknin var gerð en síðar var hringt í gistihúsa eigandann.

Gistihúsið er á tveim hæðum og er það rúmgott á efri hæðinni og kemst hólastóll þar um en ekki er um sérhannaða aðstöðu að ræða s.s salernis og baðaðstöðu.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílastæði og upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Handrið	Ekki er handrið við tröppur	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu.
Þröskuldur	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Miðað er við að þröskuldur sé ekki hærrí en 2 cm og aflíðandi.
Hurðaopnun	Ekki skoðað þar sem ekki var farið inn.	Sjálfvirk hurðaopnun æskileg.
Salernis og baðaðstaða	Ekki er salernis og baðaðstaða hönnuð með aðgengi fatlaðra í huga.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Sýslumaðurinn Patreksfirði



Sýslumaðurinn á Patreksfirði var heimsóttur í desember 2009 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldur	Mjög hár þröskuldur við inngang	Miðað er við að þröskuldur skuli ekki vera hærrí en 2 cm og aflíðandi.
Opnun dýra	Handvirkar. Það þarf að fara inn um þrjár hurðir til að komast inn í afgreiðslu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra yfir 90 cm
Sigi	Stigi upp til sýslumanns er lagður ljósum marmara, þar er handrið.	Þrep stigans renna saman t.d. fyrir sjónskertra, einföld lausn er að líma borða á þrep.
Lyfta	Engin.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Sparisjóður Keflavíkur Patreksfirði



Sparisjóður Keflavíkur á Patreksfirði var heimsóttur í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Hellulögð stétt er fyrir framan sparisjóðinn og er almenn afgreiðsla á jarðhæðinni, afgreiðsluborðin er nokkuð há miðað við sitjandi mann en eitt afgreiðsluborð er hæfilegt fyrir sitjandi. Á efri hæðinni er skrifstofa útibústjóra og það er stigi upp með handriði.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaoöpnun	Handvirk , nokkuð þung.	Rafknúinn öpnunarbúnaður æskilegur.
Lyfta	Engin lyfta.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Sjóræningjahúsið Patreksfirði



Sjóræningjahúsið á Patreksfirði var heimsótt í desember 2009 og aftur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Steypt skábraut er niður að hurð við inngang sem opnast út. Aðgengið inn í kaffihúsinu er gott og þar er salerni með hjólastólaaðgengi en það vantar þar arma við klósett og spegill er of hár fyrir sitjandi mann og salernisrúlla er of langt frá klósetti.

Að sal sem nefndur er Smiðjan er ekki aðgengi fyrir hjólastóla og tröppur þar eru varhugaverðar og lýsing ekki góð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldur	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang	Miðað er við að þröskuldur sé ekki hærrí en 2 cm og aflíðandi. Forðast ber þröskulda.
Hurðaopnun	Handvirk	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Patreksfjarðarkirkja



Patreksfjarðarkirkja var heimsótt í desember 2009 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Þegar komið er að kirkjunni er mjög auðveld aðkoma að henni, ekki eru neinar tröppur sem fyrirstaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast ber þröskulda.
Hurðaopnun	Handvirk	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.

N1 verslunin Patreksfirði



N1 verslunin á Patreksfirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Aðgengið að versluninni er ekki með aðgengi fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Steypt	Steypa / malbik
Merkt bílastæði	Ekki til staðar	Merkt bílastæði þarf að vera 3.8 – 4 m.
Hæð á þröskuldi	Mjög hár 21 cm	Miðað er við að þröskuldur sé ekki hærri en 2 cm og aflíðandi.
Opnun dyra	Handvirk	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm
Annað	Þegar inn er komið er mjög þröngt og ekki nægilegt pláss fyrir hjólastól.	Rúmgott.

Pósturinn Patreksfirði



Pósturinn á Patreksfirði var heimsóttur í desember 2009 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað. Þegar komið er að inngangi er hurð með sjálfvirkum hurðaopnara. Þegar inn er komið er rúmgott en afgreiðsluborð mjög hátt fyrir sitjandi. Ágæt lýsing er við útihurð og merkingar skýrar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Handrið	Handrið er til staðar en ekki nægilega langt	Handrið þarf að ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast þröskulda.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi. Engin handrið. Engin skábraut.	Skábraut samhliða tröppum. Halli skábrautar 1:20 Handrið beggja vegna við. 4 cm kantur meðfram skábraut.
Mottur	Gúmmímotta við inngang	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða.

Lyfja Patreksfirði



Lyfja á Patreksfirði var heimsótt í desember 2009 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Aðgengi að Lyfju á Patreksfirði er ekki til staðar fyrir fólk í hjólastól.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Brún frá bílastæði upp á gangstétt, þrep og þröskuldur við inngang	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoöpnun	Handvirk , þung.	Rafknúinn öpunarbúnaður æskilegur.

Hraðbanki Sparisjóðsins Patreksfirði




Hraðbanki Sparisjóðsins á Patreksfirði var heimsóttur í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Hraðbankinn á Patreksfirði er eini hraðbankinn á sunnanverðum Vestfjöllum og er alls ekkert aðgengið að honum fyrir fólk í hjólastól. Ágæt lýsing fyrir framan hraðbankann en þröngt og dimmt er inni við hraðbankann.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Handrið	Meðfram töppum upp að inngangi	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm. við inngang	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast ber þröskulda.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.

Lögreglustöðin Patreksfirði



Lögreglustöðin á Patreksfirði var heimsótt í desember 2009 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldur	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við innganginn.	Miðað er við að þröskuldur sé ekki hærrí en 2 cm og aflíðandi.
Hurðaopnun	Handvirk	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm

Hótel Látrabjarg



Hótel Látrabjarg var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.
Hellulagður gagnstígur er upp að hótelinu.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm. Trappa og þröskuldur inn í bæði húsin.	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast ber þröskulda.
Salernis og baðaðstaða	Ekki eru um sérhannaða salernis eða baðaðstöðu með aðgengi fatlaða í huga, að ræða.	Rúmgott. Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Hótel Flókalundur



Hótel Flókalundur var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Þegar komið er að inngangi hótelsins eru tröppur og hefur það verið leyst með lausum búkkum. Handrið er meðfram tröppunum. Einstaklingur í hjólastól þarf að fara krókaleið til að komast inn í veitingarsalinn að utan, leiðin er inn um svalahurð inn í setustofu hótelsins og þaðan inn í veitingarsalinn. Eitt herbergi er rúmgott og með aðgengi fyrir hjólastól, en salernisaðstaða er ekki inn á herberginu. Veitingarsalur er rúmgóður.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Handrið	Handrið er við útitröppur	Miðað er við að handrið sé beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu.
Þröskuldur	Þröskuldur er hærrí en 2 cm inn í setustofu af palli	Miðað er við að þröskuldar séu ekki hærrí en 2 cm og aflíðandi
Opnun dyra	Handvirk	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm
Salernisaðstaða	Ekki til staðar í herbergi og einungis karla megin í anddyri. Ekki er sturtuaðstaða með hjólastóla aðgengi.	Rúmgott salerni. Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttu hæð fyrir sitjandi.

Heilbrigðisstofnunin á Patreksfirði



Heilbrigðisstofnunin á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Fyrir utan Heilbrigðisstofnunina er malbikað bílastæði og steypstétt. Það er sumstaðar mjög lítil brún á gangstéttinni og annarsstaðar hærri brún, til hliðar er skápallur úr tré.

Til að komast inn í heilsugæslustöðina þarf að fara inn um 3 hurðir. Til að komast á sjúkradeildina þarf að fara inn um tvær hurðir að lyftu. Í anddyri Heilbrigðisstofnunarinnar er salerni með hjólastólaaðgengi.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Motta með grófum möskvum við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.

Grillskálinn Patreksfirði



Grillskálinn á Patreksfirði var heimsóttur í desember 2009 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Þegar komið er að Grillskálanum er bílastæði og umhverfi hellulagt og skábraut upp á gangstétt. Þegar komið er inn er aðgengi ágætt, en nokkuð þröngt milli rekka í verslun. Í Grillskálanum er salerni með aðgengi en það var ekki merkt og þegar heimsóknin var þá var það notað sem geymsla.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm. við inngang.	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast þröskulda.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.

Gistihúsið í Króknum Patreksfirði



Gistihúsið í Króknum á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Þegar komið er að gistihúsinu er stígur upp að því lagður hellum og tröppur upp að útidyrum. Ekki var farið inn í gistihúsið þar sem engin var við þegar heimsóknin var gerð en tröppurnar fyrir framan húsið eru þannig að það er ekki aðgengi fyrir fatlaða að gistihúsinu. Haft var samband við eigenda gistihússins símleiðis og kom í ljós að það er annar inngangur í húsið en þar eru þröngar hurðir og þröskuldar svo ekki er um aðgengi fyrir fatlaða innandyra að ræða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Handrið	Handrið er öðru megin við tröppur að inngangi	Skábraut samhliða tröppum. Handrið beggja vegna og a.m.k 4 cm kantur meðfram skábraut.
Salernis og baðaðstaða	Ekki er um sérhannaða salernis og baðaðstöðu að ræða með aðgengi fatlaðra í huga.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í rétttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Gistiheimilið Stekkaból Patreksfirði



Gistiheimilið Stekkaból á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Tveir inngangar. Til staðar trépullur/ skábraut sem passar við neðri inngang. Eitt herbergi er rúmgott og með hjólastólaaðgengi. Salernisaðstaða er rúmgóð en ekki armar við salerni. Baðaaðstaða er ekki með hjólastólaaðgengi en það er lár sturtuklefi og stóll þar inni ef viðkomandi getur vegið sig upp á hann.

Morgunverður er framreiddur á efri hæð en það er möguleiki á að fá hann niður þar sem ekki er lyfta í húsinu.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Handrið	Handrið er beggja vegna við tröppur upp að aðaldyrum.	Handrið beggja vegna við stiga. Þarf að ná vel upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir þá neðstu.
Stigar/tröppur	Frá bílastæði að inngangi eru tröppur, hvort sem farið er inn í efri eða neðri hæð gistiheimilisins.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Salernis og baðaaðstaða	Vantar arma viðsalerni. Sturtuaðstaða er rúmgóð en ekki sérstakur sturtustóll.	Miðað er við að það séu armar beggja vegna við salerni og hjólastóll komist að vaski. Sturtustóll á hjólum sem kemst inn í sturtu .

Verslunin/kaffihúsið Eyrar Patreksfirði



Verslunin/kaffihúsið Eyrar á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Góð lýsing. Þegar inn er komið er nokkuð þröngt í verslun en ágætlega rúmgott í kaffihúsi.

Gott aðgengi að salerni. Gistiheimilið er allt á annarri hæð og því ekki með aðgengi fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af bílplani upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast þröskulda.
Hurðaopnun	Handvirk	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Salerni með hjólastólaaðgengi til staðar	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Ferðapjónustan Breiðavík



Ferðapjónustan Breiðavík var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Húsin eru tvö og er gístaðstaða í þeim báðum.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur eru við inngang gistihússins og að veitingarsal.	Skábraut samhliða tröppum.
Handrið	Ekki til staðar	Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram Miðað er við að handrið nái niður fyrir neðstu tröppu og upp fyrir efstu
Salernis og baðaðstaða	Ekki eru sérhönnuð salernisstaða til staðar, né sturtuástaða	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Gístaðstaða	Þröngur gangur, þröngar hurðir og ekki aðgengi að salerni	Rúmgott og hjólastólaaðgengi
Annað	Aðstaða á tjaldstæði er ekki með aðgengi fyrir fatlaða.	

Bæjarskrifstofa Vesturbyggðar Patreksfirði



Bæjarskrifstofa Vesturbyggðar á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Handrið	Handrið er öðru megin við útitröppur og einnig við sigu upp á skrifstofur.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppur og niður fyrir neðstu.
Þröskuldur	Þröskuldur >2 cm	Miðað er við að þröskuldur sé ekki hærri en 2 cm og aflíðandi
Hurðaoþnun	Handvirk. Þröngar dyr.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm.
Lyfta	Stigi upp á skrifstofur og í fundarsal bæjarstjórnar.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Tröppur - skábrautir	Tröppur upp að inngangi, skábraut meðfram.	Æskilegt að það sé handrið beggja vegna við skábraut og ekki minna en 90 cm milli þeirra. Halli skábrautar 1:20

Verzlunin Albína Patreksfirði



Verzlunin Albína á Patreksfirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Lýsing er góð og merkingar skýrar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl á bílastæði. Hár kanntur af bílastæði upp á stétt fyrir framan verslun.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Miðað er við að þröskuldar séu ekki hærri en 2 cm og aflíðandi.
Opnun dýra	Handvirk	Sjálfvirk hurðaopnun er æskileg.
Annað	Nokkuð þröngt er á milli rekka en hjólastóll kemst um alla verslunina nema þann hluta sem búsaðhöld og leikföng eru.	Rúmgott.

Veitingarstaðurinn Þorpið á Patreksfirði



Veitingarstaðurinn Þorpið á Patreksfirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Bílastæði er í halla og tröppur upp að útihurð. Aðgengi frekar þröngt inni.

Aðgengi að salerni er ekkert, það eru tröppur upp að salernunum og þau nokkuð þröng. Því er ekki aðgengi fyrir fatlaða að veitingarstaðnum.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Handrið	Handrið er beggja megin við tröppur upp að inngangi.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut meðfram tröppum og 4 cm kantur meðfram skábraut.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast ber þröskulda.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi og að hluta veitingastaðar.	Skábraut samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við. 4 cm kantur meðfram skábraut.

Verslunin Fjölval Patreksfirði



Verslunin Fjölval á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Fyrir utan verslunina er steypt bílastæði. Lýsing er ágæt. Þegar komið er inn í verslunina er hún öll á einni hæð en nokkuð þröngt milli rekka í versluninni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm. við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Yfirborð bílastæðis	Brún á gangstétt.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.

Vínbúðin á Patreksfirði



Vínbúðin á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Fyrir utan verslunina er steipt bílastæði en brún að bílastæði upp á gangstétt. Við inngang er þröskuldur er við inngang, lýsing er ágæt við inngang. Þegar komið er inn í vínbúðina er aðkoman mjög þröng og einungis minni hjólastólar sem kæmst inn í verslunina.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Vínbúðin Patreksfirði	Athugasemdir
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af bílplani upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang	Miðað er við að þröskuldur sé ekki hærrí en 2 cm og aflíðandi
Hurðaðopnun	Handvirk , þröng	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm.

Íþróttamiðstöðin Brattahlíð Patreksfirði



Íþróttamiðstöðin Brattahlíð var heimsótt í desember 2009 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Fyrst má nefna að það eru ekki neinar merkingar t.d um aðkomu. Það er hægt að keyra upp að húsinu og sleppa tröppunum en það þarf kunnugan til að fara þá leið. Ef farið er upp tröppur er handrið beggja megin við þær, lýsing við inngang er ágæt. Fremstu dyr eru með sjálfvirka hurðaopnun og er þá komið inn í forstofu og tekur önnur hurð við þar. Þriðja hurðin er til að komast inn í sjálft íþróttahúsið. Aðgengið í húsinu er mjög gott, skoðuðum við þreksalinn og þar er nokkuð rúmt milli tækja og hjólastóll kæmist þar allsstaðar um. Í búningaklefunum er salerni með hjólastólaaðgengi. Sturturnar eru rúmgóðar og henta vel en það vantar sturtustól, við sundlaug er lyfta til að komast í sundlaug. Frammi í afgreiðslunni eru salerni og er auðsýnilega gert ráð fyrir að annað sé með hjólastólaaðgengi en þar eru staðsettar þvottavélar svo það er ekki nothæft.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Merkt bílastæði	Ekki til staðar	Miðað við að merkt bílastæði sé 3,8 – 4 m.
Opnun dýra	Fremsta hurð með sjálfvirkri opnun en næstu tvær ekki.	
Baðaðstaða	Sturtustóll ekki til staðar	Í sturtum þarf að vera sturtustóll sem hægt er að fara í út í sundlaug.

Þekkingarsetrið Skor Patreksfirði



Þekkingarsetrið Skor var heimsótt í desember 2009 og apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Gott aðgengi er innanhúss og þar er salernisaðstaða með hjólastólaaðgengi en það vantar arma við salerni. Farið var einnig inn í framhaldsskóladeildina sem er með sama inngang og er aðgengið þar einnig mjög gott.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Hár kantur af bílaplani upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötludum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Vantar arma beggja megin við salernið	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Er Tálknafjörður fyrir alla?



Ljósmynd: Agúst Atlason, www.gusti.is



Kafli 3 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfirðum um aðgengismál.

Gistiheimlið Bjarmaland Tálknafirði



Gistiheimlið Bjarmaland í Tálknafirði var heimsótt 19.01.2010 og aftur 11.06.2010 þar sem úrbætur höfðu verið gerðar og aðgengið batnað mjög mikið. Þegar komið er að gistiheimlinu er nokkuð stór pallur og þrep upp að útidyrum og eru lausir rampar þar upp svo nokkuð auðvelt er að komast upp á pallinn og að útihurðinni. Þegar inn er komið er nokkuð stór borðstofa og eitt herbergi sem er mjög rúmgott og með ágætis hjólastólaaðgengi. Salernisaðstaða er góð og einnig sturtuáðstaða með sturtustól.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl.	Miðað er við að yfirborð bílastæðis séu nokkuð slétt, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.

Íþróttamiðstöðin í Tálknafirði

Íþróttamiðstöðin í Tálknafirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Við aðalinnganginn er nokkuð há trappa en þar er sett laus skábraut ef þarf sem er ágæt lausn. Fyrir innan aðalinnganginn er salerni með hjólastólaaðgengi. Í tækjasal of þröngt fyrir hjólastól en tækin eru hreyfanlega ef þyrfti.

Áhorfendapallar í íþróttasal er á efri hæð og ekki með hjólastólaaðgengi.

Inngangur að sundlaugaraðstöðinni er með aðgengi fyrir hjólastól. Aðgengi að búningsklefum er ágætt, salerni þar inni er ekki útbúið með þarfir fatlaðra í huga, en ekki þarf að gera miklar breytingar til það verði. Aðgengi að sturtum er ágætt og sturtustóll til staðar. Aðgengi að sundlaug er gott það er lyfta við sundlaugina en erfiðara væri að komast í heita pottinn en góð dýna til að vege sig á gæti nægt til að komast í hann fyrir þá sem geta nýtt sér það.

Aðgengi að aðstöðu sem ætlað er tjaldstæði er rúmgott og hjólastólagengt þar um allt. Til að komast inn í aðstöðuna eru tröppur en þar eru laus skábraut þegar tjaldstæðið er opið. Í skólanum sem er við hliðina á íþróttahúsinu er salerni ætluð tjaldstæðinu og o.þ.m.t. með aðgengi fyrir hjólastóla.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Salerni í íþróttahúsi	Ágætt aðgengi, nema að vaski.	Þarf að einangra/ setja hlíf yfir vatnslagnir.
Salerni við sundlaugaraðstöðuna	Aðgengi ekki til staðar Vantar arma sitthvoru megin við salerni, salernispappír of langt frá salerni, spegill ekki ætlaður sitjandi fólki.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Hurðaopnun	Handvirkar.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm.úr búningsklefa í sundlaug.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.

Skrifstofa Tálknafjarðarhrepps



Skrifstofa Tálknafjarðarhrepps var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Handrið	Handrið er öðrum megin við tröppur.	Handrið beggja vegna við og 4 cm kantur meðfram skábraut
Tröppur	Tröppur eru upp að húsinu en engin skábraut eða rampur.	Skábraut samhliða tröppum. .
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang (u.þ.b 14 cm.)	Miðað er við að þröskuldar séu ekki hærri en 2 cm og aflíðandi.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Annað	Þegar inn er komið er of þröngt til að hjólastóll komist um.	

Sparisjóður Keflavíkur Tálknafirði

Sparisjóður Keflavíkur á Tálknafirði var heimsóttur í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Aðgengi að Sparisjóðnum fyrir einstakling á hjólastól er ekki til staðar. Til að komast inn í húsið er hár þröskuldur og tvær hurðir og þröngur gangur á milli þeirra. Þegar inn er komið er ágætt pláss en afgreiðsluborð eru mjög há fyrir sitjandi.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldur	Þröskuldur er hærri en 2 cm. við innganginn (u.þ.b 14 cm.).	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirkt, tvær hurðir til að komast inn í húsið og þröng forstofa á milli.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Verslunin Vesturkaup Tálknafirði



Verslunin Vesturkaup á Tálknafirði sem einnig er bensínstöð var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Frekar þröngt er fyrir manneskju í hjólastóla að athafna sig inni í versluninni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af bílplani upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm.við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Mottur	Gúmmímotta við inngang	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða.

Verslunin Ranglátur Tálknafirði

Verslunin Ranglátur á Tálknafirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Verslunin er staðsett í bílskúr við íbúðarhús. Það er brött brekka upp að búðinni og þarf að leggja bíl þar fyrir neðan og er brekkan erfið fyrir hjólastól. Þegar inn er komið er verslunin nokkuð rúmgóð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Brött brekka að inngangi.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Hæðarmunur inn í verslunina. Þröskuldur er hærrí en 2 cm. við inngang og inni.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung. þröng.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Veitingarstaðurinn Hópið í Tálknafirði



Veitingarstaðurinn Hópið í Tálknafirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Þegar inn er komið á ágætt aðgengi um allan veitingarstaðinn. Inn á salerninu sem ætlað er fötluðum er skiptiborð sem þyrfti að fjarlægja til að hjólastóll gæti farið þar um.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm.við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Sæmilegt aðgengi.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Tálknafjarðarkirkja



Tálknafjarðarkirkja var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Ekki var farið inn í kirkjuna þar sem hún var læst. Einungis var skoðuð aðkoma að kirkjunni þar sem ekki var hægt að fara inn í hana en inngangur virkar breiður og ágætis pláss fyrir hjólastóla inn í kirkjunni

Atriði sem þarf að lag með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaoöpun	Handvirk.	Rafknúinn öpunarbúnaður æskilegur.

Er Bíldudalur fyrir alla?



Þósmýnd: Agúst Atlason, www.gust.is



Kafli 4 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfirðum um aðgengismál.

Íþróttahúsið Bylta Bíldudal



Íþróttahúsið Bylta á Bíldudal var heimsótt 19.01.2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Þegar komið er inn í íþróttahúsið er gott aðgengi um allt húsið. Gott aðgengi er í búningasklefanna og sturturnar. Frammi á gangi er salerni ætlað fötluðum en þegar við komum á staðin var það notað sem geymsla.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Yfirborð bílastæðis	Möl í bílastæði er fín og hjólastóll sekkur auðveldlega í hana.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk, stíf. Tvær hurðir til að komast inn í húsið og þröng forstofa á milli þeirra.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Sturtuástaða í búningasklefum	Aðgengi ágætt, enginn sturtustóll.	Sturtustóll nauðsynlegur.
Aðgengi að heitum potti	Heiti potturinn er þannig uppsettur að það er alls ekki hægt að komast í hann.	
Salerni í búningasklefum	Vantar arma.	Miðað er við að það séu arma sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Skrímslasetrið Bíldudal



Skrímslasetrið á Bíldudal var heimsótt 11. Júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Þegar komið er inn í fremri sal Skrímslasetursins (kaffiteríuna) er þar rúmgott og hjólastólaaðgengi um allt, einnig þann sal þar sem flatskjár er staðsettur.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm.við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur eru niður í sýningasalinn.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Vantar arma beggja vegna við salerni,vaskur of hár, spegill of hár.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Ferðapjónustan Eaglefjord Bíldudal

Ferðapjónustan Eaglefjord á Bíldudal var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

- Bátur sem notaður er til farþegaflutninga t.d. grillferðir, sjóstöng og aðrar ferðir sem óskað er eftir. Aðgengi fyrir hjólastóla að bátnum en ekki fyrir hendi. Prammi er notaður til að fólk komist úr bátnum og í land og gæti hann hentað hjólastól.
- Gisting að Dalbraut 2 – 4 þar eru íbúðir eru til leigu. Nokkuð erfitt er að komast hjálparlaust í íbúðirnar í hjólastól bæði vegna þess að brött brekka er að húsinu og einnig er undirlagið gras, gróf mól er á bílastæði. Ganga þarf inn um svalahurð og er komið fyrst að þrepi upp á pall fyrir framan hana, auðvelt að leysa það með búkka. Mjög hár þröskuldur inn í húsið sem auðveldlega væri hægt að laga með búkka inni og úti. Þegar inn er komið er ágætis aðgengi og rúmgott um alla íbúðina. Snyrtingin er ekki sérhönnuð fyrir hjólastólaaðgengi en það þarf ekki miklar breytingar til að lagfæra það. Það er hátt þrep í sturtuklefan en hægt er að útbúa aðstöðu fyrir framan hann og vantar þá sturtustól og einnig handfang og arm við salernið.
- Eaglefjord er einnig með gistingu að Dalbraut 1, hana skoðuðum við ekki þar sem hjólastóll kemst ekki upp háar trétröppur inn í húsnæðið.
- Gallerí Dynjandi er á vegum Eaglefjord og er það staðsett á neðri hæð Dalbrautar 1, þar er einnig verslun fyrir ferðamenn og upplýsingamiðstöð. Þangað er skábraut en þröskuldur við hurð en þegar komið er inn er ágætis aðgengi um sýningarsal, ekki er salerni þar með hjólastólaaðgengi.

Veitingastofan Vegamót Bíldudal



Veitingastofan Vegamót á Bíldudal var heimsótt í janúar 2010 en þá var verið að byggja við húsnæðið og breyta því og var Vegamót heimsótt aftur í byrjun júní og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Þegar komið er inn í Vegamót er aðgengið ágætt og hjólastólaaðgengi um allt og komið salerni með hjólastólaaðgengi.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af götu upp á gangbraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hæð á þröskuldi	Það er þröskuldur þegar gengið er inn í húsið.	Miðað er við að þröskuldar séu ekki hærri en 2 cm og aflíðandi.
Opnun dýra	Handvirk.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Mottur	Gúmmímotta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.

Er Þingeyri fyrir alla?



Ljósmynd: Ágúst Atlason, www.gusti.is



Kafli 5 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfjörðum um aðgengismál.

Söluskáli N1, Þingeyri



Söluskáli N1 á Þingeyri var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt. Litamunur á brún gangbrautar. Salerni með hjólastólaaðgengi, handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Motta með stórum möskvum fyrir utan dyr	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Einn armur og eitt handfang við salern	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni.
Skábraut	Skábraut af plani. Ruslafata fyrir utan dyr skábrautar megin	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.

Við Fjörðinn – Gisting og veitingar



Við Fjörðinn – gisting og veitingarstaður á Þingeyri - var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Sér íbúð er með aðgengi fyrir fatlaða.

Gott aðgengi er með malbikuðu bílastæði fyrir framan íbúð. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við salerni, handklæði og sápa innan seilingar og spegill í rétttri hæð. Góð sturta með stól. Góð aðstaða í íbúð. Vantar lýsingu við inngang á íbúð. Vantar aðgengi í matsal.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Skábraut	Skábraut af plani.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.

Grunnskólinn, Þingeyri



Grunnskólinn á Þingeyri var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik en laus mól yfir	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og annar inni	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð..
Tröppur	Ósléttar tröppur upp að inngangi. Vantar handrið.	Yfirborð sem sléttast. Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Ekkert með aðgengi fyrir hjólastóla. Hvergi armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin lyfta. Skóli á tveimur hæðum.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Leikskólinn Laufás, Þingeyri



Leikskólinn Laufás á Þingeyri var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing og vel merkt. Skábraut yfir þröskuld inn í skólann.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert. Hægt að keyra upp að dyrum, er þó frekar þröngt.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Ekkert salerni með örmum.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Dvalarheimilið Tjörn, Þingeyri



Dvalarheimilið Tjörn Þingeyri var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við innganginn. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegna við salerni. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta milli hæða. Engir þröskuldar eru inni á Tjörn. Skábraut af plani og upp á gangbraut og af gangbraut og upp að inngangi.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang, úr sal og út á pall og einnig út úr kapellu í kjallara. Vantar skábrautir.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Þungar hurðir bæði við inngang og út á pall.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Skábrautir	Brött skábraut upp að inngangi. Ekkert handrið.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut. Halli skábrauta á að vera mest 1:20.

Heilsugæslustöð, Þingeyri




Heilsugæslustöðin á Þingeyri var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við innganginn. Armar beggja vegna við salerni. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Skábraut af plani og upp á gangbraut og af gangbraut og upp að inngangi.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang, úr sal og út á pall og einnig út úr kapellu í kjallara. Vantar skábrautir.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoopnun	Handvirk með pumpu. Þung hurð við inngang.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Skábrautir	Brött skábraut upp að inngangi. Eitt handrið.	4 cm kantur á að vera meðfram skábraut. Halli skábrauta 1:20.

Íþróttamiðstöðin, Þingeyri



Íþróttamiðstöðin á Þingeyri var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Salerni er með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegna við salerni. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Gott handriði út í laug og í heita pottinn. Vantar sturtustól.

Vantar bílastæði fyrir fatlaða nálægt inngangi og að steypa frá bílaplani að sundlaugarinngangi.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malarstígur og síðan hellur af bílaplani að inngangi.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og einnig út að laug.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung. Pumpur á öllum innihurðum.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.

Simbahöllin, Þingeyri



Simbahöllin kaffihús á Þingeyri var ekki opið en var skoðað að utan í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Ekkert aðgengi er fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og einnig þröskuldar inni. Vantar skábrautir.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Bretti fyrir utan sem nýtast sem tröppur. Ekkert handrið og enginn kantur.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.

Þingeyrarkirkja



Þingeyrarkirkja var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing við inngang. Tröppur eru upp að inngangi. Lausar skábrautir sem hægt er að setja þannig að fólk komist inn og upp að altari.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Þröngt. Vantar arma.	Miðað er við að það séu arma sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Hótel Sandafell – upplýsingamiðstöð/handverk



Hótel Sandafell – upplýsingamiðstöð/handverk á Þingeyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan skoðuð. Eftirfarandi er úttekt í heimsókninni. Salerni á annarri hæð með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegin við. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af götu og upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Lyfta	Engin. Gistaðstaða og veitingastaður eru á efri hæð hússins.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Salerni	Ekkert með aðgengi fyrir fatlaða á jarðhæð.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Stigar	Langur stigi upp á aðra hæð. Enginn pallur.	Stigar ættu að vera beinir. Mest 8 þrep og síðan hvíldarpallur. Handrið eiga að vera beggja vegna við.

Veitingahornið, Þingeyri



Veitingahornið Þingeyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af götu upp á gangbraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Motta fyrir framan aðaldyr.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt.	Rúmgott. Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Hótel Núpur



Hótel Núpur var heimsótt í september 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt. Góð lýsing við inngang. Handrið beggja vegna meðfram tröppum upp að inngangi.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Kantur af bílplani upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, max 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og víða inni.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur í veitingasal, Engin handrið. Engin skábraut.	Skábraut samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við. 4 cm kantur meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk. Þröngar dyr inn í herbergi.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt og mjög lítið. Ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Vantar arma.	Rúmgott. Miðað er við að það séu arma sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Er Flateyri fyrir alla?



Ljósmynd: Agúst Atlason, www.gusti.is



Kafli 6 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfirðum um aðgengismál.

Sólborg, Flateyri




Sólborg, íbúðir aldraðra á Flateyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Engir þröskuldar eru inni. Gott aðgengi er að salerni. Handrið er meðfram gangstétt við hús.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af bílastæði að inngangi. Lítil pallur við inngagn. Lítið pláss til að snúa stól.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin lyfta.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Stigar	Snúinn stigi inni.	Stigar ættu að vera beinir. Mest 8 þrep og síðan hvíldarpallur. Handrið á að vera beggja vegna við.

Heilsugæsla, Flateyri



Heilsugæslan á Flateyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Annað
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílastæði að inngangi. Léleg skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og þröskuldar inni.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt. Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Sundlaug Flateyrar



Sundlaug Flateyrar var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Kantur af plani upp á gangstétt,	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og einnig inni.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Trappa upp að inngangi.	Skábraut á að vera samhliða tröppum.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Ekkert með aðgengi fyrir hjólastóla nema með aðstoð.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Leikskólinn Grænigarður, Flateyri



Leikskólinn Grænigarður á Flateyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Salerni með armar beggja vegin við. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik en laus mól yfir. Kantur af plani upp á gangstétt. Vantar skábraut	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og þröskuldar um allt inni. Vantar skábrautir.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm.
Salerni	Hár kantur upp að salerni. Ekki skábraut.	Skábraut með handrið beggja veginnið og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

Grunnskóli Önundarfjarðar



Grunnskóli Önundarfjarðar á Flateyri var heimsóttur í maí og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert. Kantur af bílaplani upp á gangstétt. Gróf mól yfir stétt fyrir framan skóla.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og inn í kennslustofur.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Trappa við inngang	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Mottur	Gúmmímotta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Þung.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Ekkert sérstaklega ætlað fötluðum. Hvergi armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.


Sparisjóður Vestfirðinga Flateyri



Sparisjóður Vestfirðinga Flateyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Vel merkt og góð lýsing við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af plani upp á gangstétt og annar upp að inngangi. Vantar skábraut	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm.

Félagsbær, félags- og menningarmiðstöð Flateyri



Félagsbær, félags- og menningarmiðstöð var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Engir þröskuldar eru inni. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegin við. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Ágætt aðgengi ef gengið er inn á bak við hús. Gott aðgengi inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af plani upp á gangstétt og annar upp að inngangi. Vantar skábraut	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Trappa/pallur fyrir framan inngang.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk	Rafknúinn opunarúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Söluskáli N1, Flateyri



Söluskáli N1 á Flateyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing og vel merkt. Þröngt inni í verslun. Rúmgott salerni. Sápa og handþurrkur innan seilingar

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Gúmmímtta fyrir utan inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.. Lítið pláss til að snúa stól við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm.
Salerni	Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Flateyrarkirkja



Flateyrarkirkja var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og inn á salerni.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt. Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Skábrautir	Skábraut af götu upp á gangstétt. Skábraut við tröppur að inngangi. Vantar handrið og kant.	Skábrautir ekki þvert á inngang. Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.

Vagninn, Flateyri



Vagninn veitingastaður Flateyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og annar út á sólpall	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Bræðurnir Eyjólfsson, Flateyri



Bræðurnir Eyjólfsson á Flateyri var lokað og því aðeins skoðað að utan í júní 2010.

Vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur frá götu upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi. Vantar handrið.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Pósturinn, Flateyri



Pósturinn Flateyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt og góð lýsing við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af plani upp á gangstétt og annar upp að inngangi. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Er Suðureyri fyrir alla?



Ljósmynd: Agúst Atlason, www.gust.is



Kafli 7 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfirðum um aðgengismál.


Heilsugæslan Suðureyri



Heilsugæslan á Suðureyri var lokuð og því bara skoðuð að utan.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Kantur af bílplani upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Aðkoma	Gúmmímotta við inngang. Vantar handrið meðfram skábraut.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Skábraut	Skábraut af gangbraut upp að inngangi. Vantar handrið.	Handrið beggja vegna skábrauta.

Sunnuhlíð Suðureyri



Sunnuhlíð Suðureyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Bjart og rúmgott húsnæði. Lágir þröskuldar inni. Góð handrið beggja megin við stiga inni. Tröppur merktar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Kantur af bílaplani upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur lægri en 2 cm við inngang og inni.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gúmmímotta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Hvorki á að skapast fallhætta né mótstaða.
Hurðaoopnun	Handvirk með pumpu. Létt.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Lyfta	Engin. Starfsemin er á efri hæðinni.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Stigi	Brattur, snúinn stigi milli hæða. Enginn hvíldarpallur.	Stigar ættu að vera beinir. Mest 8 þrep og síðan hvíldarpallur. Handrið beggja vegna við.
Skábraut	Skábraut af gangbraut upp að inngangi. Vantar handrið.	Handrið ættu að vera beggja vegna skábrauta.

Sundlaug Suðureyrar



Sundlaugin á Suðureyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang. Góð handrið út í laug og út í heita potta.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik en laus möl yfir.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Pröskuldar	Pröskuldur hærrí en 2 cm úr búningsklefum út í laug.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoþnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Þröngt, ekki aðgengi fyrir hjólastól. Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni.
Skábraut	Skábraut af bílplani að inngangi. Vantar handrið.	Handrið beggja vegna skábrauta.
Baðaðstaða	Enginn sturtustóll. Ekki aðgengi fyrir hjólastóla.	Baðstóll nauðsynlegur, helst á hjólum.

Grunnskóli Suðureyrar




Grunnskólinn á Suðureyri var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang. Stigar milli hæða. Tröppur í stiga vel merktar og hvíldarpallar á milli. Handrið meðfram stiga.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik en laus möl yfir.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur af plani að inngangi. Vantar handrið og skábraut.	Skábraut ætti að vera samhliða tröppum.
Hurðaoöpun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Lyfta	Engin lyfta. Skólinn er á tveimur hæðum.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Salerni	Ekkert sérstaklega ætlað fötluðum. Hvergi armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Leikskólinn Tjarnarbær, Suðureyri




Leikskólinn Tjarnarbær á Suðureyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang. Lágir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik en laus möl yfir.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gúmmímottur við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.

Fischerman Hótel og Veitingastaðurinn Talisman Suðureyri



Fischerman Hótel á Suðureyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Góð lýsing við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt merkt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m.
Mottur	Motta við inngang á hótel og íbúðir.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Aðkoma að herbergjum við enda húss	Lítill, þröng skábraut þvert á inngang inn í herbergi. Ekkert snúningspláss. Dyr þröngar.	Skábrautir ekki þvert á inngang, handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm hár kantur meðfram. Umferðarmál dýra ætti að vera yfir 90 cm.
Þröskuldar	Þröskuldur hærri en 2 cm við innganga. Veitingastaður á palli.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk, án pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Lyfta	Engin. Hótel á tveimur hæðum.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Salerni	Þröngt og ekki fært hjólastólum inni í móttöku né við herbergi í enda hótels. Hvergi eru armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Íslandspóstur Suðureyri



Íslandspóstur á Suðureyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Lágir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af götu upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra ætti að vera yfir 90 cm.


Söluskálinn, Suðureyri



Söluskálinn á Suðureyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílaplani upp á gangstétt.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Gúmmímottur með grófum möskvum fyrir innan og utan inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra yfir 90 cm.
Salerni	Herrasalerni er með aðgengi fyrir hjólastól og með einum armi. Ekkert aðgengi er að kvennasalerni.	Ef salerni eru kynjaskipt gildir það sama um salerni fyrir fatlaða. Miðað er við að það séu allar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Milli Fjalla – handverkshús, Suðureyri



Milli Fjalla – handverkshús, Suðureyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Kantur af götu upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hætti en 2 cm við inngang	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk. Dyr þröngar.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra ætti ekki að vera minna en 90 cm.
Annað	Þröngt í anddyri, lítið snúningspláss.	

Kirkjan, Suðureyri



Kirkjan á Suðureyri var skoðuð og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti ekki að vera minna en 90 cm.
Skábraut	Brött skábraut upp að inngangi. Handrið öðru megin.	Skábrautir eiga ekki að vera þvert á inngang, handrið eiga að vera beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram skábrautum. Halli skábrautar á að vera 1:20.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.

Skrifstofa Sigurveonar




Skrifstofa krabbameinsfélagsins Sigurveonar var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt. Innihurðir nægilega breiðar og opnast nægilega. Engir þröskuldar inni. Salerni með hjólastólaaðgengi. Vaskur, spegill, sápa og þurrkur í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af bílastæði upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang, aflíðandi.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Vantar arma við salerni.	Miðað er við að það séu allar sitt hvoru megin við salerni.
Skábrautir	Skábraut af gangstétt upp að inngangi, ekkert handrið. Enginn kantur.	Handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.

Er Ísafjörður fyrir alla?



Ljósmynd: Agúst Atlason, www.gust.is



Kafli 8 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfirðum um aðgengismál.

Lyfja Ísafirði



Lyfja á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Góð lýsing við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af bílastæði upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert stæði	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaoöppun	Handvirk með pumpu, opnast inn og skábrautin er enn í halla upp við dyr.	Rafknúinn öppunarbúnaður æskilegur.
Skábraut	Skábraut af gangstétt og upp að inngangi. Handrið meðfram öðru megin. Vantar kant.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut

Hárkompaný hárgreiðslustofa Ísafirði



Hárkompaný hárgreiðslustofa á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt en vantar lýsingu við inngang. Hurðir opnast vel.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og annar inn á salerni. Engin skábraut.	Forðast þer þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi. Neðsta trappan er brotin og er bara hálf. Handrið sem nær niður að næst neðstu tröppu en vel upp fyrir efstu.	Yfirborð sem sléttast. Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut meðfram tröppum.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Lítið og þröngt. Hurð inn á salerni þröng. Ekki aðgengi fyrir hjólastóla.	Rúmgott. Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Heitt á prjónunum Ísafirði



Heitt á prjónunum á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Hurðir opnast vel. Engir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Heitt á prjónunum	Annað
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur við inngang. Ekki skábraut né handrið.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Mottur	Motta með grófum möskvum við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Verzlun JOV Ísafirði



Verzlun JOV á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt en vantar lýsingu við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Verzlun á tveimur þöllum.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Brattar tröppur upp að inngangi. Handrið meðfram öðru megin.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu. Þröngar dyr.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.

Langi Mangi kaffihús Ísafirði



Langi Mangi kaffihús á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt. Handrið beggja vegna meðfram tröppum.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk. Þröngar dyr.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt og mjög lítið. Ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Vantar arma.	Rúmgott. Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Gamla Bakaríð Ísafirði



Gamla Bakaríð á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við útgang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaðopnun	Handvirk með pumpu, mjög þung.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Mjög þröng hurð og lítið pláss. Ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Skábraut	Skábraut kemur þvert á inngang. Skábraut inn en ekki út, hár þröskuldur við inngang. Vantar handrið og kant.	Skábrautir ekki þvert á inngang Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.

Karitas handverk á Ísafirði



Karitas handverk á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Góð lýsing við inngang. Bílastæði merkt fyrir fatlaða handan bílplans.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaðopnun	Handvirk, pumpa og mjög þung	Rafknúinn opunarþúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Vínbúðin Ísafirði



Vínbúðin á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Góð lýsing og vel merkt. Bílastæði merkt fyrir fatlaða handan bílplans.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þer þröskulda en ef þer eru, þá eiga þer að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Þung. Hurð 85 cm.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Netheimar Ísafirði



Netheimar á Ísafirði voru heimsóttir í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Skábrautir	Skábraut þvert á inngang, 90 cm hátt handrið og möguleiki að fara undir það á hjólastól. Vantar kant. Lítið snúningspláss.	Skábrautir beint á inngang. Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.

Gamla gistihúsið Ísafirði



Gamla gistihúsið á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Smá þröskuldur við inngang en engir inni. Hægt að nálgast allt á einni hæð. Gott aðgengi er á fyrstu hæðinni. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin. Vaskur, spegill, sápa og þurrkur í réttri hæð.

Sturta með skábrautum og sturtustóll. Engir þröskuldar eru inni og tvö herbergi sérstaklega ætluð einstaklingum í hjólastól.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af bílastæði upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk, ekki pumpa	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Skábrautir	Skábraut frá garði og upp að inngangi. Ekkert handrið. Léleg skábraut frá bílplani inn í garð. Vantar að auðvelda aðgengi inn um hlið á garði.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut. Breidd skábrauta á að vera 90-120 cm.

Snerpa Ísafirði



Snerpa tölvu- og netþjónusta á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt.

Hæðarmunur inni í versluninni en þar er litarmunur á gólfefnum.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af bílastæði upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert. Vantar skábraut af bílplani upp á gangbraut	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Pröskuldar	Pröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.

Vesturafl Ísafirði



Vesturafl á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af bílastæði upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og þröskuldar víða inni. Vantar skábraut inn og til að komast á pall á bakvið hús.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaofnun	Handvirk ekki pumpa. Innihurðir 70 cm en 80 cm inn á það.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Vantar arma og spegill er of hár.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Hótel Ísafjörður



Hótel Ísafjörður var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt. Lyfta 135 X 110

Baðherbergi í herbergi á fimmtu hæð er með aðgengi fyrir hjólastóla og til stendur að setja arma við það.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaoopnun	Handvirk, pumpa. Innihurðir eru allar 80 cm.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Ekki aðgengi fyrir hjólastóla á jarðhæð. Mjög þröngt og engir armar	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Tryggingamiðstöðin Ísafirði



TM á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt en vantar lýsingu við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Pröskuldar	Pröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut	Forðast ber pröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Trappa af gangbraut að inngangi. Vantar handrið og skábraut	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Hurð 85 cm, handvirk, ekki pumpa	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.

Verzlunin Birkir Ísafirði



Verzlunin Birkir á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Vel merkt en vantar lýsingu við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Hurð 85 cm, handvirk, ekki pumpa	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Annað	Þröngt inni í versluninni fyrir hjólastóla, Hátt upp á afgreiðsluborð.	

Hárgreiðslustofan Ametyst Ísafirði



Hárgreiðslustofan Ametyst á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og inn á salerni. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Trappa af gangbraut að inngangi. Vantar handrið og skábraut.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Hurð 85 cm, handvirk, ekki pumpa	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Mjög þröngt og ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttari hæð fyrir sitjandi.
Annað	Þröngt fyrir hjólastóla inn að skolvaski. Vantar lýsingu við inngang og merkingu	

Gullauga skartgripaverslun Ísafirði



Verslunin Gullauga á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt en vantar lýsingu við inngang. Gott aðgengi inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Hurð 85 cm, handvirk, ekki pumpa.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Bókhlaðan/Penninn Ísafirði



Bókhlaðan/Penninn á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt en vantar lýsingu við inngang. Til eru lausar skábrautir sem hægt er að setja yfir þröskuld við inngang ef á þarf að halda.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoönnun	Hurð 87 cm, handvirk, ekki pumpa	Rafknúinn önnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin. Verslun á tveimur hæðum.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Skábraut	Hluti verslunar á palli. Vantar skábraut upp á pall.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut. Breidd skábrauta 90-120 cm.

Sjóvá Ísafirði



Sjóvá á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt. Aðgengi fyrir hjólastóla á bakvið hús ef sett er skábraut. Hefur verið notað fyrir rafmagnshjólastól.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur af gangbraut að inngangi. Vantar handrið og skábraut.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk, ekki pumpa fyrir framan. Handvirk með pumpu á bakvið.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.

Veitingastaðurinn Edinborgarhúsinu Ísafirði



Veitingastaðurinn Edinborgarhúsinu á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt. Lyfta og góður stigi upp á efri hæð.

Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaski. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábrautir.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gróf motta fyrir utan báða innganga.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða
Hurðaoþnun	Handvirk með pumpu, þung	Rafknúinn opunarþúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Skábrautir	Inni frá sal að salernum. Vantar handriði meðfram skábraut og kant.	Breidd skábrauta 90-120 cm. Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

Vesturferðir, Upplýsingamiðstöð, Markaðsstofa Ísafirði



Vesturferðir, Upplýsingamiðstöð og Markaðsstofa á Ísafirði var heimsótt í byrjun maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaski. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Engir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærra en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Skábraut	Skábraut inni til að fara á salerni er frekar brött. Vantar kant og handrið.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut. Breidd skábrauta 90-120 cm.

Hafnarbúðin Ísafirði



Hafnarbúðin á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt. Rúmgott inni í versluninni. Engir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af bílastæði upp á gangstétt. Vantar skábraut	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoðnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn oðnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Vantar arma. Hurð oðnast ekki alveg.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Fjórðungssamband Vestfirðinga



Fjórðungssamband Vestfirðinga á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við inngang.

Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt er að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta milli hæða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og annar inni á jarðhæð. Einnig inn á skrifstofur.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Inngangur þröngur og ekki beinn.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Lítill, ekki hægt að snúa stól í lyftunni. Handvirk opnun út.	Rúmgóð með sjálfvirkri opnun
Skábrautir	Skábraut af bílplani en blómaker í meginum.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut. Breidd skábrauta 90-120 cm.

Pristur - Véla og varahlutaverslun Ísafirði



pristur, Véla og varahlutaverslun á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Vel merkt. Gott aðgengi inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoöpnun	Handvirk án pumpu	Rafknúinn ööpnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Verzlunin Pristur – Ormson Ísafirði



Verzlunin Pristur – Ormson á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt. Bílastæði er fyrir fatlaða við Neista handan götunnar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Verzlun á tveimur hæðum/pöllum. Tröppur milli hæða/palla. Ekki skábraut á milli.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin. Verzlun á tveimur hæðum/pöllum.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Skábraut	Skábraut af gangstétt og þvert á inngang. Vantar handrið og kant. Lítið pláss til að snúa stól.	Skábraut beint á inngang. Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

Landflutningar Samskip Ísafirði



Afgreiðsla Landflutninga Samskipa á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af plani og upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Málningarbúðin Ísafirði



Málningarbúðin á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Góð lýsing er við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af plani og upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Efnalaugin Albert Ísafirði



Efnalaugin Albert á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af plani og upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Orkusteinn verslun Ísafirði



Orkusteinn verslun á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Bílastæði fyrir fatlaða við Neista handan götunnar. Engir þröskuldar eru inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Steintröppur. Vantar handrið og skábraut.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut..
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu. Þröngar dyr.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Vegagerðin Ísafirði



Vegagerðin á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang. Engir þröskuldar. Salerni með hjólastólaaðgengi en engir armar. Sápa og handpurrika innan seilingar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Skábraut	Skábraut af bilaplani að inngangi. Ekki handrið meðfram henni.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut..

Flugstöð Ísafirði



Flugstöðin á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing. Merkt stæði fyrir fatlaða og skilti með símanúmeri ef fólk vantar aðstoð. Engir þröskuldar. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt er að koma hjólastól að vaskinum. Handþurrkur, sápa og spegill frekar hátt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik en möl yfir.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Skilti við inngang.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Skábraut	Skábraut upp að inngangi. Ekkert handrið. Ekki skábraut af bílplani þar sem merкта stæðið er og upp á gangstétt.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut..

Póllinn verslun/verkstæði Ísafirði



Póllinn verslun/verkstæði á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Vel merkt. Rúmgott inni og engir þröskuldar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gúmmímotta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða
Hurðaoþnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn oþnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

BB endurskoðun Ísafirði



BB endurskoðun á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Gúmmímotta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skabraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin. Stigi á efri hæð.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Orkubú Vestfjarða Ísafirði



Orkubú Vestfjarða á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Engir þröskuldar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaðopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin. Afgreiðslan er á annari hæð.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Menntaskólinn Ísafirði



Menntaskólinn á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Í skólanum eru tveir nemendur með fötlun, annar í hjólastól og var aðgengi lagað að þörfum þeirra þegar þeir komu í skólann. Brött skábraut í mötuneyti en handriði beggja vegna. Handriði meðfram skábrautum inni í skólanum.

Tvö bílastæði fyrir fatlaða eru nálægt inngangi. Skábraut frá bílastæði upp á gangstétt. Hurðaopnun sjálfvirk með takka um allt inni og við inngang inn í húsið.

Litlir þröskuldar nema við einn inngang og þar vantar skábraut.

Lyfta er á milli hæða. Salerni er fyrir fatlaða en það var reyndar læst og fannst ekki lykिल en tveir fatlaðir nemendur sem eru í skólanum eru með lykil.

Telst aðgengi að skólanum vera gott.

Verzlunin Jón og Gunna Ísafirði



Verzlunin Jón og Gunna á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Góð lýsing við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af götu upp á gangstétt.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Er 80 cm á breidd	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Tröppur	Tröppur við inngang. Vantar skábraut.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.

Rakarastofa Villa Valla Ísafirði



Rakarastofa Villa Valla á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af götu og upp á gangstétt. Vantar skábraut	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og inn á salerni. Vantar skábraut	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Vantar arma. Þröngt.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Tröppur	Við inngang. Handrið á vegg hússins	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.

Tjaldsvæði Tungudal Ísafirði



Tjaldsvæði Tungudal á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Salerni með armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handþurrkur, sápa og spegill innan seilingar. Verið er að byggja nýtt þjónustuhús á svæðinu sem væntanlega verður með góðu aðgengi fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik, gróf möl.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Skábraut	Kantur upp á skábraut við salerni. Malarstígar milli svæða.	Yfirborð sem sléttast, helst malbik. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm. Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við sem nær upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu inn á salerni.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Þjónustuhús	Þröngt við vask hjá þjónustuhúsi og hátt upp í vask.	

Ísafjarðarbíó Ísafirði



Ísafjarðarbíó á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur. Hæðarmunur inni. Vantar skábrautir.	Mest 8 þrep og síðan hvíldarpallur. Handrið beggja vegna við sem nær vel upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk, þung.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Verslunin Bónus Ísafirði



Verslunin Bónus á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt. Bílastæði fyrir fatlaða er við inngang. Engir þröskuldar. Hurðaopnun sjálfvirk með skynjara. Ágætlega rúmt í verslun.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Salerni	Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Verzlunin Betra Bak Ísafirði



Verzlunin Betra Bak á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Bílastæði fyrir fatlaða er við inngang. Engir þröskuldar. Hurðaopnun sjálfvirk með skynjara. Ágætlega rúmt í verzlun.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Stigar	Stigi á efri hæð.	Mest 8 þrep og síðan hvíldarpallur.
Lyfta	Engin. Verzlun á annari hæð	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Salerni	Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Verslunin Núpur Ísafirði



Verslunin Núpur á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing og vel merkt. Bílastæði fyrir fatlaða við inngang. Engir þröskuldar. Hurðaoðnun sjálfvirk með skynjara.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Salerni	Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

N1 þjónustustöð Ísafirði



Þjónustustöð N1 á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Bílastæði merkt fötluðum. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegna við. Handklæði og sápa innan seilingar. Spegill í réttri hæð.

Til stendur að byggja við anddyrir og setja sjálfvirka hurðaopnun með skynjara og enga þröskulda.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Verslun N1 Sindragötu Ísafirði

Verslun N1 Sindragötu á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt. Engir þröskuldar inni. Rúmgott.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoopnun	Handvirk	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Verslunin Hamraborg Ísafirði



Verslunin Hamraborg á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Skábraut af götu upp á gangbraut.

Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara

Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegna við. Handklæði og sápa

innan seilingar. Spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert fyrir utan. Er við Samkaup handan götunnar	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.

Leikskólinn Sólborg Ísafirði



Leikskólinn Sólborg á Ísafirði var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af gangbraut	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert fyrir utan leikskólann en á plani fyrir framan Hlíf. Hægt að komast upp á kant við leikskóla af hraðahindrun.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Annað	Hátt upp í hurðaopnun.	Þarf aðnást úr hjólastól.

Leikskólinn Eyrarskjól Ísafirði



Leikskólinn Eyrarskjól á Ísafirði var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Skábrautir á leikvelli sem auðvelda aðgengi í hjólastól.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílaplani upp á stétt.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Grunnskólinn Ísafirði



Grunnskólinn á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang. Bílastæði merkt fyrir fatlaða við sundhöll handan götunnar. Skábraut upp að skólanum með handriði. Skábrautir inni, vantar handrið. Lyfta milli hæða. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja megin við. Handklæði og sápa innan seilingar. Spegill í réttri hæð. Hægt að komast um skólann eftir skábrautum eða lyftu.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gúmmímotta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða
Hurðaoopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Tónlistarskóli Ísafjarðar



Tónlistarskólinn á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik en laus möl yfir.	Yfirborð sem sléttast.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur inni eða úti, sama hvar farið er inn. Engar skábrautir.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut samhliða tröppum.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Verslunin Samkaup-Úrval Ísafirði



Verslunin Samkaup-Úrval á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Vel merkt. Merkt bílastæði. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Engir þröskuldar. Rúmgott í verslun nema í rekka lengst til hægri séð frá kössum en þar er ekki fært fyrir hjólastóla.

Íslandspóstur Ísafirði



Íslandspóstur á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt. Merkt bílastæði. Sjálfvirk hurðaopnun er með skynjara. Engir þröskuldar nema við dyr út að Hafnarstræti. Handvirk hurðaopnun þar með pumpu.

Telst aðgengi vera gott.

Bókahornið verslun Ísafirði



Bókahornið á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Merkt bílastæði. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Engir þröskuldar. Frekar þröngt inni í versluninni. Hátt upp á afgreiðsluborð.
Telst aðgengi vera gott.

Tai Koon veitingastaður Ísafirði



Tai Koon veitingastaður á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Merkt bílastæði. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Engir þröskuldar.
Telst aðgengi vera gott.

Verzlunin Konur og menn Ísafirði



Verzlunin Konur og menn á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Merkt bílastæði. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Engir þröskuldar.
Telst aðgengi vera gott.

Safnahúsið Ísafirði




Safnahúsið á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við innganginn. Merkt stæði fyrir fatlaða. Inngangur ætlaður fötluðum á bakvið. Þar þarf að hringja bjöllu og þá er opnað. Tröppur eru með handriðum að framan og skábraut með handriðum á bakvið. Lyfta milli hæða og stólalyfta frá inngangi upp að afgreiðslu. Handrið meðfram stiga. Salerni er með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang að framan. Engar skábrautir.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoopnun	Handvirk með pumpu .	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Verzlunin Monro Ísafirði




Verzlunin Monro á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt. Vantar skábraut af götu og upp á gangstétt. Vantar skábraut upp tröppur og yfir þröskuld inn í verslun. Engir þröskuldar inni

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur. Vantar skábraut.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut samhliða tröppum.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Húsmiðjan Ísafirði



Húsmiðjan á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Skábraut af götu upp á gangstétt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þer þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Mottur	Gúmmímotta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða

Fundarsalur Skrifstofuhótel Ísafirði



Fundarsalur Skrifstofuhótel á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing við inngang. Bílastæði fyrir fatlaða. Sjálfvirk hurðaopnun með takka. Lyfta milli hæða. Salerni með góðu aðgengi fyrir fatlaða, armar beggja vegin við, handklæði og sápa innan seilingar, spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang í húsið og inn uppi. Vantar skábraut	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk inn í fundarsal	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.

Héraðsdómur Vestfjarða



Héraðsdómur Vestfjarða á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Bílastæði fyrir fatlaða. Sjálfvirk hurðaopnun með takka. Lyfta milli hæða. Salerni er með góðu aðgengi fyrir fatlaða, armar beggja megin við, handklæði og sápa innan seilingar, spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þer þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk inn í afgreiðslu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.

Löggiltir Endurskoðendur Vestfjörðum



Skrifstofa Löggiltra endurskoðenda Vestfjörðum á Ísafirðivargar heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja megin við. Handklæði og sápa innan seilingar og spjgill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoöpnun	Handvirk inn í afgreiðslu.	Rafknúinn öpnunarbúnaður æskilegur.

Lífeyrissjóður Vestfirðinga Ísafirði



Lífeyrissjóður Vestfirðinga á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Salerni er með hjólastólaaðgengi. Armar beggja megin við. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk inn í afgreiðslu	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.

Bakarinn Ísafirði



Bakarinn, bakarí á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af götu, óslétt gangstétt. Vantar skábraut og handrið.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt fyrir utan Neista, handan götunnar.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Engin skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoöpnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn öpunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Íslandsbanki Ísafirði



Íslandsbanki á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt og góð lýsing við inngang. Merkt bílastæði sjávarmegin. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara sjávarmegin.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur upp á gangstétt Hafnarstrætismegin. Engin skábraut. Hraðbanki er þar.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm

Landsbankinn Ísafirði



Landsbankinn á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt og góð lýsing. Merkt bílastæði fyrir fatlaða handan götunnar. Ekki aðgengi fyrir hjólastóla inn í bankann.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af götu upp á gangstétt.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi. Vantar skábraut.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut samhliða tröppum.
Hurðaofnun	Sjálfvirk með skynjara. Bara annar vængurinn opnast þröngt.	Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Sparisjóður Vestfirðinga Ísafirði



Sparisjóður Vestfirðinga á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Skábraut af bílplani að inngangi. Góð lýsing við inngang. Engir þröskuldar. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Mjög gott aðgengi fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert beint fyrir utan.. Eitt stæði merkt fyrir fatlaða á plani milli Sparisjóðs og Neista.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.

Sundhöll - Íþróttasalur Austurvegi Ísafirði



Sundhöll - Íþróttasalur Austurvegi á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Fyrir utan er skábraut af götu og upp á gangstétt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði merkt fötluðum	Eitt stæði. Merki á vegg sundhallar.	Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur upp að afgreiðslu hjá sundlaug og einnig í íþróttasal.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut samhliða tröppum.
Mottur	Motta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða
Hurðaðopnun	Handvirk, þung með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Þröngt og engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í rétttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Úr anddyrir upp í íþróttasal en ekki að sundlaug.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Baðaðstaða	Þröngt aðgengi inn í klefa. Hár kantur úr sturtu út að sundlaug. Vantar sturtustól. Slæmt aðgengi fyrir fatlaða í sundhöll.	Í sturtum þarf að vera sturtustóll sem hægt er að fara í út í sundlaug.

Íþróttahús Torfnesi Ísafirði



Íþróttahús Torfnesi á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Skábraut með handriðum af bílastæði upp að inngangi. Einnig tröppur með handriðum. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Stigar milli hæða. Gott handrið meðfram beggja megin við.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Þröngar dyr.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin. Veitingasalur á efri hæð.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafirði



Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Tvö bílastæði eru merkt fötluðum. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Engir þröskuldar eru inni. Sjálfvirk hurðaoöppun með skynjara. Lyfta milli hæða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Hár kantur upp á gangbraut að húsi svo það þarf að fara eftir bílplani til að komast að inngangi.	Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Ekki eftir akbraut að inngangi.
Mottur	Motta fyrir innan og utan inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða
Skábraut	Skábraut af bílplani að inngangi.	Handrið á að vera beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram. Halli á að vera mest 1:20.

VÍS Ísafirði



VÍS á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Merki á vegg fyrir utan stjórnarsýsluhúsið sjávarmegin.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Lögreglan Ísafirði



Lögreglan á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af plani að inngangi.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert fyrir utan Lögreglustöðina. Merkt bílastæði hjá Neista og einnig við inngang að Stjórnsýsluhúsinu.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gúmmímottur við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaoþnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Ekkert fyrir almenning.	

Eimskip Ísafirði



Afgreiðsla Eimskipa á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Engir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílaplani og upp á stétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Mottur við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoöpun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn öpunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Verslunin Leggur og Skel



Verslunin Leggur og Skel á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt. Gott aðgengi inni í versluninni.

Afgreiðsluborð frekar hátt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða handan götunnar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang inn í húsið.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoönnun	Handvirk með pumpu. Þung.	Rafknúinn önnunarbúnaður æskilegur. Umferðamál dyra á að vera yfir 90 cm.
Skábraut	Skábraut af gangstétt og upp að inngangi. Vantar kant og handrið. Lítið snúningspláss.	Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram. Halli á að vera mest 1:20.

Sýslumaðurinn - Tryggingaumboð Ísafjörð



Sýslumaðurinn - Tryggingaumboð á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Lyfta milli hæða. Stigar með handriðum. Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt. Merkt á vegg hússins.	Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vestfjörðum



Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vestfjörðum var heimsótt í maí 2010 aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Lyfta milli hæða. Stigar með handriðum. Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið og einnig við inngang inn á skrifstofu.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt. Merkt á vegg hússins.	Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.

Bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar



Bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar voru heimsóttar í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Lyfta milli hæða. Stigar með handriðum. Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt. Merkt á vegg hússins.	Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.

Ríkisskattstjóri - Skattstofan Ísafirði



Ríkisskattstjóri - Skattstofan á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Lyfta milli hæða. Stigar með handriðum. Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið og einnig við inngang inn á skrifstofu.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt. Merkt á vegg hússins.	Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Siglingastofnun Íslands Ísafirði



Siglingastofnun Íslands Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Lyfta milli hæða. Stigar með handriðum. Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið .

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt. Merkt á vegg hússins.	Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Tollgæslan Ísafirði



Tollgæslan á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Lyfta milli hæða. Stigar með handriðum. Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið .

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt. Merkt á vegg hússins.	Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.

Neðsti kaupstaður veitingasala Ísafirði



Neðsti kaupstaður, veitingasala á Ísafirði var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt en vantar lýsingu. Til eru lausar skábrautir sem eru notaðar ef þarf að koma hjólastól inn á veitingastað.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Malarstígur frá bílastæði að veitingahúsi.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang inn á veitingastað og annar inn á salerni.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur við inngang inn í húsið. Vantar skábraut.	Skábraut samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.
Hurðaopnun	Handvirk	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt, engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Dvalarheimilið Hlíf Ísafirði



Dvalarheimilið Hlíf Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt og góð lýsing. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Lyfta milli hæða.

Hurðaoðnun sjálfvirk með skynjara.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Skábraut	Skábraut frá bílastæði að inngangi. Vantar handrið og kant.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.

Ísafjarðarkirkja Ísafirði



Ísafjarðarkirkja var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk, þung.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt, engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Skábraut	Skábraut frá gangbraut að inngangi. Vantar handrið og kant.	Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram. Halli 1:20

Impra



Impra á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við inngang.

Salerni er með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta milli hæða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og annar inni á jarðhæð. Einnig inn á skrifstofur.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoopnun	Handvirk með pumpu. Inngangur þröngur og ekki beinn.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Lítill, ekki hægt að snúa stól í lyftunni. Handvirk opnun út.	Rúmgóð með sjálfvirkri opnun
Skábrautir	Skábraut af bílplani en blómaker í meginum.	Breidd skábrauta 90-120 cm. Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

Fjölmenningarsetur




Fjölmenningarsetur á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við inngang.

Salerni er með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt er að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta milli hæða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og annar inni á jarðhæð. Einnig inn á skrifstofur.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Inngangur þröngur og ekki beinn.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Lítill, ekki hægt að snúa stól í lyftunni. Handvirk opnun út.	Rúmgóð með sjálfvirkri opnun
Skábrautir	Skábraut af bílplani en blómaker í meginum.	Breidd skábrauta á að vera 90-120 cm. Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

Snjóflóðasetur




Snjóflóðasetur á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing við inngang. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta milli hæða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og annar inni á jarðhæð. Einnig inn á skrifstofur.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Inngangur þröngur og ekki beinn.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Lítill, ekki hægt að snúa stól í lyftunni. Handvirk opnun út.	Rúmgóð með sjálfvirkri opnun
Skábrautir	Skábraut af bílplani en blómaker í meginum.	Breidd skábrauta á að vera 90-120 cm. Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

Vinnumálastofnun




Vinnumálastofnun á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við inngang.

Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta milli hæða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærra en 2 cm við inngang og annar inni á jarðhæð. Einnig inn á skrifstofu.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Inngangur þröngur og ekki beinn.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Lítill, ekki hægt að snúa stól í lyftunni. Handvirk opnun út.	Rúmgóð með sjálfvirkri opnun
Skábrautir	Skábraut af bílaplani en blómaker í meginum.	Breidd skábrauta 90-120 cm. Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

Matís



Matís á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við inngang.

Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta er á milli hæða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og annar inni á jarðhæð. Einnig inn á skrifstofur.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Inngangur þröngur og ekki beinn.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Lítill, ekki hægt að snúa stól í lyftunni. Handvirk opnun út.	Rúmgóð með sjálfvirkri opnun
Skábrautir	Skábraut af bílplani en blómaker í meginum.	Breidd skábrauta 90-120 cm. Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða





Atvinnuþróunarf Vestfirðinga á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við inngang.

Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta milli hæða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og annar inni á jarðhæð. Einnig inn á skrifstofur.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Inngangur þröngur og ekki beinn.	Rafknúinn opunar búnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Lítill, ekki hægt að snúa stól í lyftunni. Handvirk opnun út.	Rúmgóð með sjálfvirkri opnun
Skábrautir	Skábraut af bílplani en blómaker í meginum.	Breidd skábrauta á að vera 90-120 cm. Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

Háskólasetur



Háskólasetur Vestfjarða var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Aðgengi er bæði frá Suðurgötu og einnig frá Árnagötu. Merkt stæði fyrir fatlaða Suðurgötu megin. Salerni með aðgengi fyrir fatlaða á efri hæð hússins.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Pröskuldar	Pröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoðnun	Handvirk með pumpu. Þung.	Rafknúinn opunarþúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin Suðurgötu megin. Lyfta ef gengið er inn frá Árnagötu en aðgengi þar er ekki gott.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða



Fræðslumiðstöð Vestfjarða var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Merkt bílastæði. Gott aðgengi inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Salerni þröngt og engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Rauði krossi Íslands Ísafirði



Húsnæði RKÍ á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing við inngang. Engir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Þung.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt, ekki fyrir hjólastóla. Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Teiknistofan Eik



Teiknistofan Eik var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang. Engir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoþnun	Handvirk með pumpu. Þung.	Rafknúinn oþnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt, ekki fyrir hjólastóla. Vantar arma.	Miðað er við að það séu arma sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Skipaafgreiðsla Gunnars Jónssonar



Skipaafgreiðsla Gunnars Jónssonar á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang. Engir þröskuldar eru inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoþnun	Handvirk með pumpu. Þung.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt, ekki fyrir hjólastóla. Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Ísfang



Ísfang var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Engir þröskuldar eru inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Pung.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt, ekki fyrir hjólastóla. Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Er Bolungarvík fyrir alla?



Ljósmynd: Agúst Atlason, www.gustis.is



Kafli 9 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfjörðum um aðgengismál.

Heilsugæslan, Bolungarvík



Heilsugæslan í Bolungarvík (tannlæknir, apótek) var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Malbikað bílplan, sjálvvirk hurðaopnun með takka, opnast út. Góð lýsing við inngang.

Salerni með hjólastólaaðgengi. Armur reyndar bara öðru megin við salerni en miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar. Spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílplani og upp á gangbraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötludum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og annar fyrir innan inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Grindur	Járngrind við inngang.	Efra borð grindar þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Ristastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki má myndast fallhætta né mótstaða.
Skábraut	Á hlið hússins er skábraut sem er brotin. Er notað af sjúkrabílum. Aðgengi þar er slæmt fyrir fatlaða. Engin skábraut og ekki kantur. Þröngar dyr.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.

Bæjarskrifstofur, Bolungarvíkur



Bæjarskrifstofur Bolungarvíkur voru heimsóttar í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Góð lýsing við inngang og vel merkt. Skábraut með handriði upp að húsi að ofan.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbikað en möl yfir. Mjög óslétt af bílastæði að framan. Hár kantur af götu upp á gangbraut fyrir framan hús.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt mjórri en 3,8 m.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast ber þröskulda.
Tröppur	Bæði tröppur og brött skábraut upp að húsi að framan. Handrið öðru megin meðfram tröppum og skábraut fyrir ofan hús.	Handrið beggja vegna við tröppur og skábrautir og a.m.k. 4 cm kantur meðfram skábrautum. Halli skábrautar 1:20
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung hurð.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Þröngt. Ekkert með aðgengi fyrir hjólastóla. Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin lyfta	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Sparisjóður – Pósthús, Bolungarvík



Sparisjóður – Pósthús í Bolungarvík voru heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Hurð er sjálfvirk með takka. Góð lýsing er við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbikað en möl yfir. Mjög óslétt af bílastæði að skábraut (brotnar hellur). Hár kantur af götu upp á gangbraut.	Yfirborð sem sléttast. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt mjórri en 3,8 m.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og annar inni.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur/skábrautir	Bæði tröppur og brött skábraut upp að húsi. Tvær tröppur upp til sparisjóðsstjóra. Ekki fært á hjólastól. Hvorki skábraut né handrið.	Handrið beggja vegna við tröppur og skábrautir og a.m.k. 4 cm kantur meðfram skábrautum. Halli skábrautar 1:20

Sjóvá og Endurskoðun Vestfjarða, Bolungarvík



Sjóvá og Endurskoðun Vestfjarða í Bolungarvík voru heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og annar inni.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoöpnun	Handvirk með pumpu, þung.	Rafknúinn öpnunarbúnaður æskilegur.
Skábraut	Léleg skábraut af götu upp á gangstétt. Brött skábraut upp að inngangi. Engin handrið.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut. Halli skábrautar á að vera a.m.k. 1:20
Annað	Hátt upp á afgreiðsluborð.	

Íþróttamiðstöðin, Bolungarvík



Íþróttamiðstöðin í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Hurðaoöppun sjálfvirk með takka. Góð lýsing við inngang og vel merkt. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegna við. Hægt að koma hjólastól að vaski. Handklæði og sápa innan seilingar. Spegill í réttri hæð.

Sturtustóll á hjólum sem hægt er að lyfta út í sundlaug. Sér aðstaða fyrir fatlaða en vantar að loka betur t.d. með tjöldum.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Einnig þröskuldur inni í íþróttarhúsið.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Baðaðstaða	Engin bjalla er í búningasklefa.	Í einstaklingsklefa þarf að vera bjalla svo hægt sé að kalla eftir aðstoð.
Annað	Vantar aðgengi út í sundlaugargarð.	

Tónlistarskólinn, Bolungarvík



Tónlistarskólinn í Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Skólinn var lokaður og því aðeins skoðaður að utan. Góð lýsing er við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði	Bílastæði eru handan götunnar. Hár kantur af götu og upp á gangstétt.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra ætti að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin. Starfsemin er á tveimur hæðum.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Stigar	Stigi upp á efri hæðina. Vantar handrið.	Handrið beggja vegna við stiga. Þarf að ná vel upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir þá neðstu.

Einarshús, Bolungarvík



Einarshús í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Hús hefur nýlega verið gert upp í upprunalegt horf. Engir þröskuldar eru inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik en mól yfir.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi. Ekki skábraut.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Salerni	Ekkert með örmum.	Míðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Leikskólinn Gláðheimar, Bolungarvík



Leikskólinn Gláðheimar í Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang. Engir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðáopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Ekkert með aðgengi fyrir hjólastóla. Hvergi armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Annað	Hátt upp í hliðopnun – næst ekki úr hjólastól.	

Leikskólinn Lambhagi, Bolungarvík



Leikskólinn Lambhagi í Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Skábrautir yfir þröskulda eru inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærra en 2 cm við inngang.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Ekkert með aðgengi fyrir hjólastóla. Hvergi armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Annað	Hátt upp í hliðopnun og næst ekki úr hjólastól.	

Grunnskóli Bolungarvíkur



Grunnskólinn í Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Lágir þröskuldar eru við innganginn. Lítil lyfta er á milli hæða. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegna við. Hægt er að koma hjólastól að vaski. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Gott aðgengi fyrir hjólastóla.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Tröppur	Brotnar og illa farnar tröppur upp að inngangi að framan.	Yfirborð á að vera sem sléttast. Handrið beggja vegna við tröppur.

Samkaup-Úrval, Bolungarvík



Samkaup-Úrval í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílaplani upp á gangstétt.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt sem er mjórri en 3,8 á breidd	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur inni ef gengið er inn frá aðalgötu.	Skábraut á að vera samhliða tröppum.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung. Útidyrhurð er 86 cm.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Hurðir 60 cm. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Annað	Þröngt inn í kæli – ekki fært hjólastólum.	

Snyrtistofan Mánagull, Bolungarvík



Snyrtistofan Mánagull í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Engir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílaplani upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt mjórri en 3,8 á breidd.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur inni frá aðalgötu. Vantar skábraut til að komast inn.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut á aðvera samhliða tröppum.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Útidyrhurð er 86 cm.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Hurðir 60 cm. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Hárstofan, Bolungarvík



Hárstofan Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Engir þröskuldar inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílaplani upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt mjórara en 3,8 á breidd.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur inni frá aðalgötu. Vantar skábraut til að komast inn.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut á að vera samhliða tröppum.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Útidyrhurð er 86 cm.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Hurðir 60 cm. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Náttúrugripasafn og fræðasetur, Bolungarvík



Náttúrugripasafn og fræðasetur Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.

Vel merkt og góð lýsing er við inngang. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegin við. Hægt er að koma hjólastól að vaski.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert við Vitastíg. Eitt við Aðalstræti.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Tveir þröskuldar hærrí en 2 cm við inngang og þröskuldar um allt inni.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur við aðalinnganginn. Hvorki skábrautir né handrið.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut á að vera samhliða tröppum.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Innihurðir 70-75 cm	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Handþurrkur og sápa frekar hátt. Fótstigin ruslafata. Salernispappír ekki innan seilingar.	Miða á við að einstaklingar í hjólastól geti athafnað sig einir.
Lyfta	Milli hæða. Stærð 108 cm x 93 cm.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Skábraut	Brött skábraut inni á safninu. Handriði öðru megin.	Handrið á að vera beggja vegna við skábraut og a.m.k. 4 cm kantur meðfram. Halli þarf að vera 1:20.

Upplýsingamiðstöð, Bolungarvík



Upplýsingamiðstöðin í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af götu upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert við Vitastíg. Eitt við Aðalstræti.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi. Vantar skábraut og handrið.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut á að vera samhliða tröppum.
Hurðaoþnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn oþnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Drymla handverk, Bolungarvík




Drymla handverk Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Engin lýsing er og vantar betri merkingu.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af götu upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert við Vitastíg. Eitt við Aðalstræti.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi. Vantar skábraut og handrið.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut á að vera samhliða tröppum.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Veitingastaðurinn Vaxon, Bolungarvík



Veitingastaðurinn Vaxon Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur frá bílplani og upp á gangstétt. Vantar skábraut	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og annar inn á salerni.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoöpnun	Handvirk með pumpu, þung. Innihurðir eru 80 cm en 60 cm inn á salerni.	Rafknúinn opunar búnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Mjóar dyr og lítið pláss. Ekkert aðgengi fyrir hjólastóla. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Annað	Dansgólf á palli en engin skábraut þangað.	

Vélvirkinn, Bolungarvík



Vélvirkinn Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Góð lýsing er við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílastæði upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þeir þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoöpnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn öpnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Annað	Þröngt er inni í versluninni.	

Olís þjónustustöð, Bolungarvík



Olís þjónustustöð í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Engir þröskuldar. Kaffihorn er inni í verslun. Rúmgott er inni. Salerni er með hjólastólaaðgengi og hægt er að koma hjólastól að vaski.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Salerni	Vantar arma beggja vegna við en þeir eru væntanlegir. Handþurrkur og vaskur frekar hátt á vegg.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Skeljungur, Bolungarvík



Skeljungur í Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Salerni er með góðu hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna. Vaskur, sápa og þurrkur innan seilingar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af plani og upp á gangstétt fyrir framan verslunina. Vantar skábraut	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gúmmímotta er fyrir innan dyrnar.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, mjög þung.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Hólskirkja, Bolungarvík



Hólskirkja í Bolungarvík var skoðuð að utan í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert. Eitt stæði við hliðið merkt sóknarpresti.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi. Vantar handrið og skábraut.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Hurðaofnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Verkalýðs og sjómannafélag, Bolungarvík



Verkalýðs og sjómannafélag í Bolungarvík var skoðað að utan í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Olíuborin möl. Laus möl yfir.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaoopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Stigar	Stigi inni upp á aðra hæð. Ekkert handriði og engin lyfta.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu. Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Lyfta	Engin.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Árborg, Bolungarvík



Árborg íbúðir eldri borgara í Bolungarvík voru heimsóttar í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Hægt að leggja við tengibyggingu milli íbúða og Skýlis. Skábraut er þar inn. Lyfta er á milli hæða. Merkt bílastæði eru fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Eitt minna en 3,8 á breidd	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Aðkoma frá aðalgötu	Kantur frá bílastæði upp á gangbraut. Vantar skábraut Tröppur, tvennar dyr. Ytri dyr með hurðaopnara, innri dyr handvirkar með pumpu.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm. Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Aðkoma frá tengibyggingu	Sjálfvirk opnun á milli Skýlis og íbúða með takka öðru megin og talnalás hinu megin. Hátt er upp í talnalás.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Tarf að vera hægt að opna úr hjólastól.

Er Súðavík fyrir alla?



Ljósmynd: Agust Atlason, www.gust.is



Kafli 10 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfjörðum um aðgengismál.

Leikskóli Súðavíkur



Leikskóli Súðavíkur var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang. Salerni rúmgott og handpurkur og sápa innan seilingar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílastæði upp á gangbraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, max 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gúmmímottur með grófum möskvum fyrir innan og utan inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða
Hurðaoöpnun	Handvirk með pumpu, þung. Innihurðir ekki allar nægilega breiðar.	Rafknúinn öpnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Salerni	Ekkert salerni með örmum.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Grunnskóli – íþróttahús, Súðavík



Grunnskóli – íþróttahús í Súðavík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing. Gott aðgengi í nýja hluta skólans. Salerni rúmgott og handþurrkur og sápa innan seilingar.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, max 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Gúmmímotta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða
Þröskuldar	Þröskuldur hærrí en 2 cm við inngang og í eldri hluta skólans. M.a. þröskuldur inn í föndur eldri borgara. Hvergi skábrautir yfir þröskulda.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoopnun	Handvirk með pumpu, þung.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm.
Skábrautir	Niður í sal. Vantar handrið og kant. Er frekar brött.	Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram. Halli á að vera mest 1:20.
Salerni	Ekkert salerni með örmum	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Víkurbúðin Súðavík



Víkurbúðin í Súðavík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Engir þröskuldar inni. Hurðaopnun sjálvvirk með skynjara. Þröngt inni í verslun og erfitt að fara um á hjólastól.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af plani og upp á gangstétt fyrir framan húsið. Skábraut við endann á gangbrautinni.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Gúmmímottur með grófum möskvum við báða innganga inn í húsið.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða.
Salerni	Vantar arma. Sápa, þurrkur og spegill of hátt.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Sparisjóður Vestfirðinga í Súðavík



Sparisjóður Vestfirðinga í Súðavík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af plani og upp á gangstétt fyrir framan húsið. Skábraut við endann á gangbrautinni.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Gúmmímottur með grófum möskvum við báða innganga inn í húsið.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki má myndast fallhætta né mótstaða.
Salerni	Vantar arma. Sápa, þurrkur og spegill of hátt.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Hreppsskrifstofa Súðavík



Hreppsskrifstofa Súðavíkur var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Lyfta er á milli hæða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af plani og upp á gangstétt fyrir framan húsið. Skábraut við endann á gangbrautinni.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, max 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Gúmmímottur með grófum möskvum við báða innganga inn í húsið.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né mótstaða.
Salerni	Vantar arma. Sápa, þurrkur og spegill of hátt.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.




Veitingastaður Jón Indíafari



Veitingastaðurinn Jón Indíafari í Súðavík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang og vel merkt.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Hár kantur af plani og upp á gangstétt fyrir framan húsið. Skábraut við endann á gangbrautinni.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Vantar arma. Sápa, þurrkur og spegill of hátt.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Heydalur í Ísafjarðardjúpi



Heydalur var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan skoðuð með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Vel merkt. Hægt að keyra upp að íbúð og leggja á hellulögðu plani. Salerni með hjólastólaaðgengi bæði í sal og í íbúðum. Armar beggja vegna við. Hægt er að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Íbúð með góðri sturtu, nota garðstól í sturtuna. Stigi með handriði upp í sal á annari hæð. Verið að setja inngang í þann sal frá plani fyrir ofan hús.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Gróf mól við afgreiðslu en hellur við íbúðir.	Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Motta við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki ma myndast fallhætta né mótstaða.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm inn í afgreiðslu/sal og inn í íbúðir. Engar skábrautir.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Þung. Útidyrhurð er 85 cm. Innihurðir 82-84 cm.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dýra á að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin. Einn salur á efri hæð.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Annað	Ekki aðgengi fyrir hjólastóla að heitum potti.	

Ferðapjónustan Reykjanesi við Djúp



Ferðapjónustan Reykjanesi var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Töppur upp að inngangi. Lausar skábrautir sem hægt er að nota ef koma þarf hjólastól inn. Stigar milli hæða, merki á þrepum. Handrið meðfram stigum beggja vegna. Hellur á gangstíg frá búningaklefa að sundlaug. Handrið út í laug. Til stendur að byggja þjónustuhús og er áætlað að þar verði aðgengi fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Kantur af bílaplani upp á gangbraut. Vantar skábraut. Kantur er hærri en 2 cm af gangstíg og inn í sundlaugargarð.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við innganginn og víða inni. Einnig inn í búningaklefa.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gúmmímotta fyrir innan dyrnar.	Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki má myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Salerni þröng og lítil, dyr mjóar. Hvergi armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin lyfta í húsinu.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi.	Handrið þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu.

Er Hólmavík fyrir alla?



Kaflí 11 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfirðum um aðgengismál.

Galdrasafnið, Hólmavík



Galdrasafnið á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Engin lýsing er við safnið en það er einungis opið yfir sumarmánuðina. Rúmgott salerni er inni á safninu.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Gróf möl. Malarstígur frá bílplani að inngangi í safnið.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut. Einnig er hæðarmunur á gólfum inni sem ekki er sérstaklega merktur.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra yfir 90 cm
Lyfta	Engin. Hluti sýningar er á efri hæð.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Salerni	Vantar arma beggja vegna. Spegill, sápa og handklæði of hátt.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Cafe Riis, Hólmavík



Cafe Riis á Hólmavík var heimsótt í byrjun maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Vel merkt. Á bakvið hús er sólpallur og lausir búkkar upp á hann en mjög gróf möl á plani fyrir framan sólpall. Mjög lélegt aðgengi fyrir hreyfihamlaða og ekkert fyrir hjólastóla.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik, laus möl yfir. Kantur af bílastæði upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Yfirborð á að vera sem sléttast. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Handrið meðfram tröppum	Handriði byrjar við aðra tröppu en nær vel upp fyrir efstu.	Þarf að vera beggja vegna og ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir neðstu.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang og inni. Vantar skábrautir.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Upp að inngangi. Annar stigi er niður á salerni.	Handrið á að vera beggja vegna við tröppur. Skábraut á að vera samhliða tröppum og 4 cm kantur á að vera meðfram henni.
Hurðaopnun	Handvirk. Innihurðir eru mjórri en 80 cm.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt – ekki fært hjólastólum. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Sundlaugin, Hólmavík



Sundlaugin á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing við inngang. Engir þröskuldar. Gott aðgengi að salerni. Armar beggja vegin við og sápa, vaskur, handþurrkur og spegill í réttri hæð.

Gróf motta við inngang. Góð handrið að laug.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Gróf mól.	Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Mottur	Motta með grófum möskvum við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm frá laug í búningsklefa.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaðopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Baðaðstaða	Enginn sturtustóll.	Sturtustóll nauðsynlegur, helst á hjólum.

Kaupfélag Strandamanna, Hólmavík



Kaupfélag Strandamann á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Skábraut frá bílastæði upp á gangbraut. Góð lýsing við inngang Engir þröskuldar inni. Til stendur að stækka verslunina og verður þá tekið tillit til hreyfihamlaðra m.a. með sjálfvirkri dyraopnun o.fl.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Olíuborið en gróf laus mól yfir.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gróf gúmmímotta fyrir innan dyr.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Þung, handvirk með pumpu og opnast út.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.

Félagsheimilið, Hólmavík



Félagsheimilið á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Hurðir opnast vel. Innihurðir nægilega breiðar og opnast nægilega. Góð lýsing er við inngang. Verið er að laga nýtt salerni en ekki er gert ráð fyrir aðgengi hjólastóla.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Kantur af bílastæði og upp á pall við inngang. Vantar skábraut.	Yfirborð ætti að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoopnun	Handvirk með pumpu. Þung. Breidd er minni en 90 cm.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Mottur	Motta við inngang	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Salerni	Þröngt og lítið. Ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Skábrautir	Skábraut á bak við hús Vantar handrið og kant.	Skábrautir eiga ekki að vera þvert á inngang, handrið á að vera beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

Hreppsskrifstofan, Hólmavík



Hreppsskrifstofan í Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Hægt að fara tröppur við Sparisjóð og þar er handriði en þó ekki samfelld og nær ekki niður fyrir neðstu tröppu.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bilastæði	Malbik en möl yfir.	Yfirborð ætti að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bilastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bilastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast ber þröskulda.
Tröppur	Steyptar tröppur eru upp að inngangi. Vantar handriði. Tröppur eru ekki merktar fyrir sjónskerta.	Skábraut á að vera samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við og 4 cm kantur meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk án pumpu. Breidd á hurðum 84 cm.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt. Engir armar. Ekki aðgengi fyrir hjólastóla.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin lyfta. Afgreiðsla er á annarri hæð. Hringstigi upp.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Annað	Engin skil né merking á stétt fyrir framan húsið og niður á bilastæði og því augljós fallhætta.	

Sparisjóðurinn Strandamanna, Hólmavík



Sparisjóður Strandamann á Hólmavík var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing og vel merkt. Útihurð opnast vel og er nægilega breið.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik en laus möl yfir, óslétt.	Yfirborð ætti að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Steyptar tröppur eru upp að inngangi. Handrið nær ekki niður fyrir neðstu tröppu og er ekki samfelt.	Skábraut á að vera samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við. 4 cm kantur meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu. Þröngar dyr inni.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Salerni	Ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Sýslumaðurinn, Hólmavík



Sýslumaðurinn í Hólmavík var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði	Malbik en möl yfir. Kantur af bílastæði upp á gangbraut.	Yfirborð ætti að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Merking á fleti stæðis.
Pröskuldar	Pröskuldar hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábrautir.	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast ber þröskulda.
Tröppur	Steyptar tröppur eru upp að inngangi. Tröppur eru ekki merktar fyrir sjónskerta. Tröppur inni.	Skábraut á að vera samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við og 4 cm kantur meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Lyfta	Engin. Skrifstofur á efri hæð hússins.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Salerni	Pröngt. Engir armar. Ekki aðgengi fyrir hjólastóla.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Arion banki, Hólmavík



Arion banki í Hólmavík var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði	Malbik en möl yfir. Kantur af bílastæði upp á gangbraut.	Yfirborð ætti að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Merking á fleti stæðis.
Pröskuldar	Pröskuldar hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábrautir.	Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. Forðast ber þröskulda.
Tröppur	Steyptar tröppur eru upp að inngangi. Einnig tröppur inni. Tröppur eru ekki merktar fyrir sjónskerta.	Skábraut á að vera samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við og 4 cm kantur meðfram skábraut.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt. Engir armar. Ekki aðgengi fyrir hjólastóla.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Grunnskólinn, Hólmavík




Grunnskólinn í Hólmavík var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Gerðar voru úrbætur fyrir hreyfihamlaðan fyrir nokkru en þó vantar lyftu milli hæða. Lausir búkkar eru við tröppur að inngangi. Hurðir opnast nægilega og eru nægilega breiðar. Salerni er rúmgott og gott aðgengi að vaski, spegli, sápu og handklæði.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Kantur af bílastæði og upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Merking á fleti stæðis.
Tröppur	Ekkert handrið meðfram tröppum úti.	Skábraut á að vera samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við. 4 cm kantur meðfram skábraut. Halli skábrautar á að vera 1:20
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og víða inni.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin. Mötuneyti er í kjallara.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Söluskáli N1, Hólmavík



Söluskáli N1 Hólmavík var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Salerni er rúmgott og aðgengi fyrir hjólastól.

Stækkun er í býgerð og þá verður aðgengi betra, sjálfvirk opnun, slétt plan, bílastæði merkt o.fl.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Gróf olíuborin mól.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Pröskuldar	Pröskuldur er hærri en 2 cm við innganginn inn í húsið.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Motta með grófum möskvum við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk, pumpa og opnast inn. Hurð 80 cm.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Salerni	Handþurrkur og spegill eru frekar hátt. Bara einn armur.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Skábrautir	Skábraut sem er mjög mjó upp að inngangi. Enginn kantur né handrið og ekkert snúningspláss.	Breidd skábrauta á að vera 90-120 cm. Handrið á að vera beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram brautinni.

Heilsugæslan, Hólmavík



Heilsugæslan Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Hæðarmunur er frá bílastæði að inngangi en það er skábraut við sjúkrabílaingang. Yfirborð á bílastæði er malbikað. Góð lýsing er við inngang. Engir þröskuldar eru inni. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegin við. Hægt er að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Grindur	Járngrind er við inngang.	Efra borð grindar þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Ristastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaoþnun	Handvirk með pumpu. Innihurðir eru mjórri en 80 cm nema inn á aðgerðastofu og salerni.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm.

Sjúkrahúsið, Hólmavík



Sjúkrahúsið í Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Yfirborð á bílastæði malbikað. Skábraut sem er 90 cm og ekki hægt að komast upp á hana frá götu vegna hæðarmunar.

Hurðir opnast vel, handvirk pumpa, góð lyfta í húsinu

Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Tröppur og skábraut með einu handriði á milli öðru megin við húsið. Skábraut brött og vantar kant.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut. Halli skábrautar á að vera 1:20.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Skábraut	Skábraut við annan enda hússins. Ekki aðgengi upp á skábraut af götu vegna hæðarmunar.	Breidd skábrauta þarf að vera 90-120 cm. Handrið beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram.

• Gistiheimilið Borgarbraut á Hólmavík



Gistiheimilið Borgarbraut á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað. Vantar lýsingu við inngang. Salerni með hjólastólaaðgengi, spegill, vaskur, sápa og þurrkur í réttri hæð. Það gamalt en hægt að komast að því á hjólastól.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik og möl yfir.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við innganginn, inn í sólstofu og víða inni.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Tröppur	Brattar tröppur að inngangi. Ekkert handrið.	Skábraut á að vera samhliða tröppum.
Hurðaopnun	Handvirk, engin pumpa.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Salerni	Vantar arma.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin. Gistiheimilið er á tveimur hæðum.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Skábraut	Mjög brött skábraut er niður að húsinu, ekkert handrið. Lítið pláss fyrir neðan. Möl á plani fyrir ofan ramp og holur við efri brún hans.	Handrið á að vera beggja vegna við skábraut og 4 cm kantur meðfram henni. Halli skábrautar þarf að vera 1:20.

Kirkjan á Hól mavík



Kirkjan á Hól mavík var skoðuð í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Kirkjan var læst svo hún var ekki skoðuð að innan.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:

Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur á leiðinni frá bílastæði að inngangi. Vantar skábraut og handrið.	Skábraut á að vera samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við og 4 cm kantur meðfram skábrautinni.

Steinhús, Hólmavík



Steinhús á Hólmavík var skoðað í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Hér var lokað svo aðgengi var bara skoðað utan frá. Vel merkt. Bílaplan malbikað.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Brattar tröppur eru upp að inngangi. Steinhandrið meðfram.	Skábraut á að vera samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við og 4 cm kantur meðfram skábraut.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Motta með grófum möskvum við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.

Próunarsetur, Hólmavík



Próunarsetur á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing og vel merkt. Bílastæði handan götunnar. Skábraut af plani út á götu.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þer þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Lyfta	Engin lyfta. Starfsemi á tveimur hæðum.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.
Mottur	Gúmmímotta með grófum möskvum fyrir innan dyr.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk, frekar þung.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Stigar	Þröngir, brattir stigar milli hæða.	Stigar ættu að vera beinir. Mest 8 þrep og síðan hvíldarpallur. Handrið á að vera beggja vegna við.

Lögreglan, Hólmavík



Lögreglan í Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.
Góð lýsing og vel merkt. Rúmgott salerni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Kantur af plani og upp á gangbraut. Vantar skábraut.	Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Til staðar en er við malarplan og háan kant upp á gangbraut. Vantar skábraut.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoopnun	Handvirk, þung með pumpu.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Vantar arma. Spegill hátt uppi.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Er Drangsnes fyrir alla?




Ljósmynd: Agúst Atlason, www.gust.is



Kafli 12 úr skýrslunni **Eru Vestfirðir fyrir alla?** sem gefin er út af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfjörðum um aðgengismál.

Sundlaugin, Drangnesi



Sundlaugin Drangnesi var heimsótt í apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing. Góð handrið út í laug. Hellulagt bílastæði.

Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð.

Inni á salerni fyrir fatlaða er góð sturta og hjólastóll sem hægt er að nota í sturtuna.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fótluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við inngang. Engin skábraut.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Mottur	Gúmmímotta með grófum möskvum við inngang.	Efra borð mottu þarf að vera á sama fleti og yfirborðið. Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að myndast fallhætta né mótstaða.
Hurðaopnun	Handvirk pumpa. Opnast vel.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.

Kaupfélag – pósthús, Drangnesi



Kaupfélag – pósthús Drangnesi var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing við inngang. Ágætlega merkt. Ekki gott að komast um verslun vegna halla á gólfi og þrengsla. Ekkert salerni er ætlað almenningi.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Malbik en mól yfir.	Yfirborð á að vera sem sléttast.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Einnig hæðarmunur á gólfi í verslun.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung. Er 80 cm.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera meira en 90 cm.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi.	Handrið á að vera beggja vegna við tröppur.
Skábraut	Brött skábraut upp að inngangi. Enginn kantur né merki til að varna að fólk stígi ekki fram af. Lítið snúningspláss.	Skábrautir eiga ekki að vera þvert á inngang, handrið á að vera beggja vegna við og a.m.k. 4 cm kantur meðfram. Halli skábrautar þarf að vera 1:20.

Malarkaffi, Drangnesi



Malarkaffi Drangnesi var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Hurðir opnast vel og eru nægilega breiðar. 15 tröppur eru frá bílplani og upp í sal. Hvíldarpallur á milli. Gott handrið meðfram.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Gróf mól	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang og þröskuldar inni. Vantar skábrautir.	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaoopnun	Handvirk með pumpu.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Salerni	Ekki aðgengi fyrir hjólastóla vegna þrengsla. Engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin lyfta.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Malarhorn, Drangnesi



Malarhorn Drangnesi var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Gróf mól. Hár kantur af plani og upp á pall fyrir framan íbúðir. Vantar skábraut.	Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Þröngt og engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Gistipjónusta Sunnu, Drangnesi



Gistipjónusta Sunnu á Drangnesi var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Góð lýsing er við inngang. Hurðir opnast vel og eru nægilega breiðar.

Frekar þröngt inni.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemdir	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl.	Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærra en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk, ekki pumpa.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Salerni	Þröngt, engir armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Grunnskólinn, Drangsnesi



Grunnskólinn á Drangsnesi var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur frá bílastæði að inngangi. Ekkert handriði né skábraut.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við innganginn	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk með pumpu, þung.	Rafknúinn opunarbúnaður æskilegur.
Salerni	Ekki aðgengi fyrir hjólastóla vegna þrengsla. Hvergi eru armar. Þar sem salerni fyrir fatlaða var ætlað að vera, er geymsla.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.
Lyfta	Engin. Húsnæðið er á pöllum og tveimur hæðum.	Lyfta er forsenda aðgengis í byggingum sem eru á fleiri en einni hæð.

Leikskólinn, Drangnesi



Leikskólinn á Drangnesi var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. Góð lýsing er við inngang.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl. Kantur af bílastæði upp á gangstétt. Vantar skábraut.	Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi að framan. Handriði nær vel upp fyrir en ekki nema niður að neðstu tröppu.	Skábraut samhliða tröppum. Handrið beggja vegna við. 4 cm kantur meðfram skábraut.
Þröskuldar	Þröskuldur er hærrí en 2 cm við inngang. Vantar skábraut.	Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Hurðaopnun	Handvirk. Dyr þröngar.	Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 90 cm.
Salerni	Ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Ekki armar.	Miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin við salerni, vaskur og spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.

Hótel Laugarhóll



Hótel Laugarhóll var lokað en aðstaðan skoðuð utan frá í byrjun apríl og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.

Handrið er meðfram tröppum niður að sundlaug. Handrið út í laug.

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða:		
Atriði	Athugasemd	Opinber viðmið
Yfirborð bílastæðis	Möl.	Yfirborð ætti að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.
Bílastæði fyrir fatlaða	Ekkert.	A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við bílastæði og merking á fleti stæðis.
Tröppur	Tröppur upp að inngangi. Vantar skábraut og handrið.	Skábraut á að vera samhliða tröppum og handrið beggja vegna við. 4 cm kantur á að vera meðfram skábraut
Þröskuldar	Þröskuldur er hærri en 2 cm við innganginn á hótél og inn í búningklefa við sundlaug	Forðast þröskulda en ef þeir eru, þá eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.
Annað	Malarstígur að sundlaug.	Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið slitlag æskilegt.